

Guatemala, 31 de marzo de 2014.
Informe 03-2014

Doctora
Rosa María Chan
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimada Licenciada Chan:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 234-2014 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 28-2014, correspondiente al mes de marzo del presente año, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la Factura Serie A y Correlativo No 0090:**

Actividades Realizadas durante el Mes de Marzo de 2014:

- **Elaboré la Programación de las Acciones que permitan dar cumplimiento a los Objetivos y Metas Trazadas en la OFICINA DE CONSERVACIÓN, conforme a las POLÍTICAS CULTURALES a largo plazo:**



Personal de Palacio dándole mantenimiento al acabado final de paredes, así como aplicación de pintura.



Estudio de los efectos por saturación de humedad en los Muros de las paredes de los baños, del Segundo Nivel Patio de la Cultura




- **Apliqué y Desarrollé los Diseños Técnicos en los trabajos que realiza el personal permanente contratado para plomería, electricidad, albañilería, carpintería, pintura y jardinería.**



Fotos en la que se prepara el refuerzo de acero apropiado y el recubrimiento Necesario del mismo para evitar filtración de agua y evitar oxidación del Acero y por consiguiente la explosión del concreto



Restauración de maceteros patrimoniales efectuados en el Taller de Carpintería del Palacio Nacional de la Cultura



Antes

Después

Localización de Tuberías Principales que conducen los Drenajes de Aguas Negras y Pluviales, mediante excavación efectuada en el Sótano del Palacio Nacional de la Cultura; de los cuales no contábamos con planos de los mismos y su respectiva ubicación:





Cajas principales que reciben, los drenajes principales de todo el edificio con sus tuberías de diámetro 10" (diez pulgadas con tubería de concreto). Localizadas en el sótano bajo el Patio de la Paz; lo que representa un gran hallazgo para la Oficina de Conservación del Palacio Nacional de la Cultura y para el 1 Vice Ministerio del Patrimonio Cultural y Natural.


- Presenté los Informes Requeridos por la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Fortalecí las Gestiones de la OFICINA DE CONSERVACIÓN en los PLANES INMEDIATOS a desarrollar en las necesidades que se presentaron durante el presente mes de marzo.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes.



Vo. Bo.

Lic. Luis García
SUB-ADMINISTRADOR DEL PALACIO NACIONAL



MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ