

LICENCIADA:
ROSA MARÍA CHAN
VICEMINISTRA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
SU DESPACHO.

Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por servicios profesionales correspondiente al mes de Marzo del 2014, conforme a lo estipulado en la cláusula octava del Contrato Administrativo 762-2014, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número 143-2014, las cuales detallo a continuación.

ACTIVIDADES:

1. Efectuar inspecciones en el centro histórico de Retalhuleu, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la municipalidad de Retalhuleu y las municipalidades locales.
2. Elaborar diagnósticos y dictámenes técnicos relacionados con expedientes de acuerdo a las inspecciones en el centro histórico de la ventanilla única y la municipalidad de Retalhuleu.
3. Verificar los diagnósticos y dictámenes técnicos relativos a proyectos presentados por instituciones conjuntamente con centro histórico de Retalhuleu.
4. Asesoramiento de anteproyectos presentados a la ventanilla única de Retalhuleu.
5. Participar en reuniones para planificar proyectos pilotos que promueve el consejo municipal para densificar las áreas del centro histórico de Retalhuleu.
6. Ser enlace de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural en el departamento de Retalhuleu a efectos de atender expedientes de proyectos relacionados con restauración en los diferentes municipios que conforman el departamento.

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se participó en una reunión de consejo municipal de Retalhuleu, en representación de la Ventanilla Única de Retalhuleu, dando opinión técnica y orientación de proyectos de intervención en centro histórico de Retalhuleu.

anteproyectos en el conjunto del centro histórico de la ciudad de Retalhuleu.


- Se realizaron tres evaluaciones a bienes inmuebles patrimoniales bajo la solicitud de la Fiscalía de Sección de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, dependencia del Ministerio Público y departamento técnico de DECORBIC; para informar el estado actual de los mismos haciendo un análisis fotográfico de los bienes ubicados en el municipio de Cuyotenango departamento de Suchitepéquez, de los bienes patrimoniales siguientes:
 - ✓ Fuente Colonial
 - ✓ Casa Valladares
 - ✓ Iglesia Católica Central

- Se realizaron 2 inspecciones oculares en inmuebles patrimoniales que actualmente están en fase de culminación de los procesos de intervención autorizados por parte de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

Sin otro particular me suscribo de usted atentamente,
Atentamente;



Vo: Bo



Arq. Marvin Enrique Samayoa Palencia
Delegado de Ventanilla Única, Centro Histórico Ciudad de Retalhuleu
DECORBIC / MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES