

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de Agosto/ 2014.
Informe No.08-2014.

Licenciada:
Rosa María Chán Guzmán.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chán:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Numero 252-2014 y Acuerdo Ministerial No. 29-2014**, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie A1 y número 000040**

Actividades Realizadas:

01. Reuniones de trabajo con el Arqueólogo Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de junio.
02. Se realizo desmontaje y su posterior montaje al tanque de diesel para su limpieza y soldadura de la compuerta trasera de la palangana y chequeo general de mantenimiento al vehículo, color rojo, marca Mazda, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
03. Se realizo desmontaje y montaje de las rotulas y las bufas para el cambio de los cojinetes y chequeo del sistema eléctrico de la batería al vehículo marca KIA, placas O-648BBC, conocido este vehículo como servicio social, propiedad del Parque Nacional Tikal.
04. Se realizo engrase general y mantenimiento de las baterías y chequeo de la catarina y caja de velocidades al vehículo sin placas, marca Isuzu, tipo camión, color blanco, donado por la cooperación japonesa al edificio del CCIT.
05. Se realizo limpieza al tanque de combustible y ajuste de las varillas de la caja de velocidades y chequeo del motor al vehículo, marca Toyota Dyna, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
06. Se realizo desmontaje y su montaje posterior a los tambores de las llantas delanteras y traseras y engrase general al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. Se realizo un intercambio de las llantas delanteras hacia las traseras por motivo de un desgaste continuo de las mismas, para lograr con ello un mejor aprovechamiento de dicho material, otras actividades desarrolladas fueron nivelación del acido de las dos baterías y un ajuste del varillaje de la caja de velocidades al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O.7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:

01. 04 reuniones de trabajo realizadas con el Arqueólogo Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del Parque Nacional Tikal, relacionada con la materia de la mecánica, para establecer los lineamientos de trabajo durante el mes de agosto.

02. 1 desmontaje y su posterior montaje realizado al tanque de diesel para su limpieza y soldadura de la compuerta trasera de la palangana y 1 chequeo general de mantenimiento realizado al vehículo, color rojo, marca Mazda, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
03. 1 desmontaje y montaje realizado de las rotulas y las bufas para el cambio de los cojinetes y 1 chequeo realizado del sistema eléctrico de la batería al vehículo marca KIA, placas O-648BBC, conocido este vehículo como servicio social, propiedad del Parque Nacional Tikal.
04. 1 engrase general y mantenimiento realizado de las baterías y 1 chequeo de la catarina y caja de velocidades realizado al vehículo sin placas, marca Isuzu, tipo camión, color blanco, donado por la cooperación japonesa al edificio del CCIT.
05. 1 limpieza realizada al tanque de combustible y ajuste de las varillas de la caja de velocidades y 1 chequeo del motor realizado al vehículo, marca Toyota Dyna, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
06. 1 desmontaje y su montaje posterior realizado a los tambores de las llantas delanteras y traseras y 1 engrase general realizado al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O-347BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
07. 1 intercambio realizado de 2 llantas delanteras hacia las traseras por motivo de un desgaste continuo de las mismas, para lograr con ello un mejor aprovechamiento de dicho material, otras actividades desarrolladas fueron 1 nivelación del acido de las dos baterías realizada y un ajuste del varillaje de la caja de velocidades al vehículo tipo bus, marca Hino, placas O.7789, propiedad del Parque Nacional Tikal.

OBSERVACIONES: Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido a la Administración y Delegación de Recursos Humanos, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo.


Gerzelanos Pinedo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural