

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 68-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015** correspondiente al mes de Febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00031.

Actividades

1. En los edificios 216, 217, 218 y 219 de la Acrópolis Este del sitio arqueológico Yaxha se efectuaron trabajos de limpieza y remoción de brotes de maleza ubicados en las juntas de los bloques de fachada así como limpieza de verdín y maleza en los cuartos y bóvedas. En total se abarcaron 4440 m².



Foto 1. Edificio 216, Acrópolis Este

2. En la Acrópolis Norte se efectuaron dos tipos de trabajos. En primer lugar, se atendió el Edificio 137 a través del control del crecimiento de vegetación, tanto maleza y microflora que surge en sus muros y escalinata, abarcando 7296 m². En segundo lugar, se limpiaron los cuartos del Edificio 134, alcanzando 1140 m².



Foto 2. Edificio 134, Acrópolis Este

3. En la Calzada Blom se efectuó una limpieza de maleza y microflora que ha surgido debido a motivos ambientales. Se puso especial atención a los brotes surgidos en las juntas de los bloques, barriendo las escalinatas ubicadas hacia el parapeto Oeste y dejando un margen entre la vegetación presente en el área inferior. En total se abarcaron 1228 Mt².



Foto 3. Calzada Blom

4. En el sitio arqueológico Topoxte se llevaron a cabo trabajos de limpieza y barrido en su plaza principal, lo que incluyó sus estelas y altares, abarcando 2700 m². De modo adicional, se realizaron actividades de limpieza de maleza en los edificios C, D, E, F y G, removiendo los brotes que surgen continuamente en las juntas de los bloques. En total se cubrieron 4978 m².



Foto 4. Trabajos de limpieza, Topoxte, Plaza principal

5. En el Grupo Residencial Oeste se llevaron a cabo trabajos de barrido de los edificios 103 y 109, así como el área de plaza, lo que comprendió 4500 m². Asimismo se monitoreó su estado de conservación a fin de verificar si manifiesta cualquier tipo de deterioro que pusiera bajo riesgo su estado de conservación.



Foto 5. Trabajos de limpieza, Edificio 109, Grupo Residencial Oeste

6. Se completó la planificación general de actividades de la coordinación para el presente año que comprenden los trabajos de conservación de arquitectura y escultura expuestas, manejo mínimo de la vegetación y monitoreo general de sitios arqueológicos del parque.



Foto 6. En la planificación se incluyen todos aquellos aspectos relacionados con la protección y conservación de elementos culturales del parque

7. Se participó en una reunión de trabajo con la Dirección General a efecto de discutir los avances logrados en los trabajos en el Edificio 137 en coordinación con DECORSIAP, así como a tratar las estrategias a seguir para llevar a cabo la continuidad durante el presente año.



Foto 7. Para el parque los trabajos de recuperación del Edificio 137 se consideran de la máxima prioridad, por lo que se busca orientar los mayores esfuerzos posibles

8. Se prosiguió con el análisis de la cerámica recuperada durante las dos primeras fases de excavación en el Edificio 137. Se está poniendo atención inicialmente a los niveles superficiales de las unidades de excavación directamente asociadas al Edificio.




Foto 8. Fragmento de cerámica de Color Diferenciado recuperada durante los trabajos de investigación

9. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza húmeda a los monumentos escultóricos expuestos de Yaxha. La piedra caliza, material constitutivo de dichos monumentos, es sumamente sensible a las condiciones ambientales, por lo que ocurre el riesgo constante de que proliferen la microflora, provocando alteraciones físicas y químicas que de no atenderse, los pone bajo peligro de deterioro.



Foto 9. Estela 36, Yaxha

10. Dentro del ámbito de la protección y conservación del patrimonio cultural del parque, es de vital importancia el componente legal, puesto que define con precisión lo que está permitido y no. De tal cuenta, se participó en un Congreso sobre Seguridad y Justicia en la Reserva de la Biósfera Maya. Entre los resultados de dicha actividad se

10. Dentro del ámbito de la protección y conservación del patrimonio cultural del parque, es de vital importancia el componente legal, puesto que define con precisión lo que está permitido y no. De tal cuenta, se participó en un Congreso sobre Seguridad y Justicia en la Reserva de la Biósfera Maya. Entre los resultados de dicha actividad se espera la preparación y desarrollo de actividades de capacitación dirigida a personal del parque haciéndoles ver el valor de una correcta participación.




Foto 10. La participación en dicha actividad es sumamente valiosa en relación directa a la optimización del recurso humano en el tema de la Protección y Conservación del patrimonio cultural del parque.

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

