

Tikal, Flores, Petén 30 de Octubre del 2015
Informe No.10 2015

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 56-2015 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 18-2015** correspondiente al mes de Octubre del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000107**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

EXCAVACION:

ESCALINATA CEREMONIAL:

- Limpieza final o excavación de hilera 7 a hilera 16 en muro del sexto basamento lado este sur.
- Excavación pozo de sondeo en estela liza del cuadrante 2-E

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- Restauración de hilera 14 a 16 desmontado y recolocado de sillares o bloques en su eje de trayectoria e inclinación original.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica a sillares in-situ
- Elaboración de relleno interno.
- Restitución volumétrica de hilera 14 a hilera 16 con piedra labrada, laja y mezcla

MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN:

- Traslado de materiales para la restauración de cantera a nivel del basamento sustentación.

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Cestería)

REGISTRÓ PLANIMETRICO Y FOTOGRAFICOS:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.

DOCUMENTACION:

- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EXCAVACION:

SEXTO BASAMENTO:

- Lado este extremo sur, sexto basamento. Limpieza final o excavación conformada por la primera sección de hilera 14 a hilera 16. Para esta actividad la evidencia es mínima, con base a lo original y con apoyo de los dibujos se definirá de cuantos escalones está conformada la primera sección, con esta acción se sacan todos los materiales que se encuentran con desprendimientos, dejando la parte solida, para que exista compatibilidad entre el material original y el material nuevo.

EXCAVACION EN ESTELA DEL CUADRANTE 2-E:

- Con el objetivo de determinar si la estela tiene inscripciones epigráfica e iconográficas se procedió a realizar un pozo de sondeo de 1.70 x 1.50 y 0.66 de profundidad, realizando su ubicación en el mapa de la universidad de Pensilvania para dejar documentado el rasgo prehispánico en este sector del parque.

RESTAURACION: OJEDAS.

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- En paramento desmontado y recolocado de sillares o bloques de hilera 14 a hilera 16, para conocer eje de trayectoria original. desmonte y recolocación de sillares para conocer ejes de trayectoria original, consiste en sacar íntegros los sillares originales en buen estado y colocados a su lugar correspondiente con esto se logra obtener las trayectorias originales.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro de hilera 14 a hilera 16.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica in-situ, se fundamenta en colocar piedras originales, piedras nuevas, estas acompañadas de mezcla, elaboración de relleno interno de hilera 14 a hilera 16.

MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN:

- Traslado de materiales para la restauración de cantera a nivel del basamento sustentación. Piedra de embono o laja que servirán para el proceso de restauración y conservación arquitectónica, en relleno visible y relleno interno.

PROCESO DE LIMPIEZA:

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Crestería) también en área de elaboración de bateas

REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Planta, Corte y elevación de sexto cuerpo lado este extremo sur.

DOCUMENTACION:

- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.