

Tikal, Flores, Petén 30 de Noviembre del 2015
Informe No. 11-2015

Arquitecto. José Luis Menéndez Ronquillo
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado, Arquitecto Menéndez Ronquillo.

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No.51-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 17-2015**. Correspondiente al mes de Noviembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B** y correlativo número **000004**.

Actividades realizadas.

1. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Limpieza o excavación final.
2. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Investigación para conocer los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada).
3. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Trazo de los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada).
4. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Proceso de restauración en paramento.
5. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno, en parte posterior de muro.
6. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno visible.

7. Mundo Perdido, estructura 5D-82. Conservación de estucos en friso.
8. Zona norte, complejo "P" Limpieza de Perímetro y limpieza de estelas y altares.
9. Complejo "Q" Limpieza de Perímetro y limpieza de estelas y altares.
10. Acrópolis del Norte, Barrido del área y limpieza en seco del Dios CHAC. Localizado en estructura 5D-33.
11. Templo II, III y templo IV; Limpieza por medio de barrido en cámaras y limpieza en seco de paredes interiores.
12. Templo III. Inspección permanente de grietas.
13. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría, previo a la restauración.
14. Plaza oeste, estructura 5D-105. Asesoría para el proceso de restauración.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58. En paredes exteriores del lado oeste.

Resultados obtenidos.


1. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Limpieza o excavación final. Consiste en sacar todos los materiales sueltos y disgregados de la hilera de piedras número siete a hilera de piedras número dieciocho.
2. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Investigación para conocer en el paramento, los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada). Que abarcará la hilera de piedras números: siete a hilera de piedras número doce. Con esto se logra obtener la trayectoria original, tanto longitudinal como inclinada.

3. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Trazo de los ejes de trayectoria original, (longitudinal e inclinada). En base a evidencia original investigada, trazo del eje longitudinal e inclinado, en hileras de piedras números: Siete, ocho, nueve, diez, once, doce.
4. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Proceso de restauración en paramento. Por medio de la colocación de piedras nuevas y relleno visible. Comprendiendo de la hilera de piedras número seis a hilera de piedras número doce.
5. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno, en parte posterior de muro. Conforme se vayan colocando piedras labradas nuevas, en parte posterior se colocará relleno a base de piedras tipo laja y mezcla; cuya función es de formar unión entre los materiales constitutivos.
6. Templo IV. Lado norte, extremo este, segundo basamento, muro número dos. Elaboración de relleno visible. En hileras de piedras números: Ocho, nueve, diez, once, doce. Conforme remontan las hileras de piedras, la evidencia de piedras labradas que integran el muro es escasa; razón por la cual se colocará relleno visible, a base de piedras tipo laja y mezcla.
7. Mundo Perdido, estructura 5D-82. Conservación de estucos en friso. Radica en otorgar estabilidad en partes afectadas, por medio de limpieza en seco, ribeteados, resanes e inyección de lechadas.
8. Zona norte, complejo "P" Limpieza de área y limpieza de estelas y altares. La limpieza de área se efectúa con el apoyo de escobas, sacando la acumulación de hojas, la limpieza en seco de estelas se realiza con bochas, para sacar acumulación de sedimentos.
9. Complejo "Q" Limpieza de área, limpieza de estelas y altares. La limpieza de área se realiza con escoba y las estelas y altares se hace con brocha, para sacar los sedimentos acumulados.

10. Acrópolis del Norte, Barrido del área y limpieza en seco del Dios CHAC. Localizado en estructura 5D-33. La limpieza de área se efectúa con el apoyo de escobas, sacando la acumulación de hojas, la limpieza en seco sobre estucos del dios CHAC; se realiza con bochas, para sacar acumulación de sedimentos.
11. Templo II, III y templo IV; Limpieza por medio de barrido en cámaras y limpieza en seco de paredes interiores. Esto se hace para remover y sacar sedimentos acumulados sobre los pisos y paredes.
12. Templo III. Inspección permanente de grietas. Se efectúa cada dos días inspección para comprobar posibles cambios y comportamiento de las grietas en crestería y cámaras del templo, favorablemente las grietas siguen manifestando buen proceder de estabilidad temporal. Recomendando siempre la intervención a la mayor brevedad posible, para obtener la estabilización necesaria en crestería y cámaras del templo.
13. Plaza oeste, estructura 5D-15. Asesoría para el proceso de recolección de datos, previo a la restauración. En el lado norte, primer basamento.
14. Estructura 5D-105. Asesoría para el proceso de conservación arquitectónica. En lado oeste a nivel de cornisamento.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G" Estructura 5E-58. Adicionamiento, en paredes exteriores del lado oeste.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.


Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural