

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00054.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Inspección técnica con relación a la denuncia realizada por la placa de bronce en donde se encontraba plasmada la letra del himno nacional ubicada en el mausoleo No. 2, 4ª Avenida Norte, Cuadro 13 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica sobre el estado actual del mausoleo No. 123, ubicado en la 4ª Fila Interior del Cuadro 21 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis con relación a la planificación presentada del proyecto titulado “Remodelación Edificio Lubia”, ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica sobre la demolición del inmueble ubicado en la 7ª calle “A” 5 – 43, zona 10 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica con relación al proyecto titulado “Sala de Ventas Parma Centro Histórico”, ubicado en la 11 calle 8 – 59, zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica con respecto a la construcción de unas letrinas enfrente del claustro de la Iglesia Católica de Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez.
- Inspección técnica realizada con respecto al estado actual del Templo Católico de San Juan del Obispo, Sacatepéquez.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Informe de inspección sobre la denuncia realizada por la placa de bronce en donde se encontraba plasmada la letra del himno nacional ubicada en el mausoleo No. 2, 4ª Avenida Norte, Cuadro 13 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.

Informe de inspección sobre el estado actual del mausoleo No. 123, ubicado en la 4ª Fila Interior del Cuadro 21 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Informe de inspección y análisis con relación a la planificación presentada del proyecto titulado "Remodelación Edificio Lubia", ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Informe de inspección sobre la demolición del inmueble ubicado en la 7ª calle "A" 5 - 43, zona 10 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Informe de inspección con relación al proyecto titulado "Sala de Ventas Parma Centro Histórico", ubicado en la 11 calle 8 - 59, zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Informe de inspección con respecto a la construcción de unas letrinas enfrente del claustro de la Iglesia Católica de Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Informe de inspección con respecto al estado actual del Templo Católico de San Juan del Obispo, Sacatepéquez.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Reuniones técnicas con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de Reuniones técnicas Archivo del DECORBIC

Atentamente

Ma. Arg. Josué Montenegro P  
JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC

Ingrid Noheini Morales Carías

Vo.Bo.