

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de abril del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00059.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis con relación a la planificación presentada del proyecto titulado “Revitalización de la 7ª avenida entre 16ª y 21ª calle”, ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis sobre la demolición del inmueble ubicado en la 15 calle 3 – 45 zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis sobre la demolición y construcción a realizar en el inmueble ubicado en la 1ª avenida 6 – 59 zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica sobre la colocación de una antena en el inmueble ubicado en la 14ª calle 12 – 44 zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Evaluación sobre la poda de árboles en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis sobre los trabajos de construcción realizados en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 1 – 11 zona 1 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis sobre los trabajos de mantenimiento a realizar en el mausoleo ubicado en sección segunda, cuadro 16 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.
- Inspección técnica y análisis sobre el estado actual de la fachada del inmueble ubicado en la 2ª avenida y 9ª calle esquina zona 1 de la ciudad de Guatemala.

- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

#### RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis con relación a la planificación presentada del proyecto titulado "Revitalización de la 7ª avenida entre 16ª y 21ª calle", ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis sobre la demolición del inmueble ubicado en la 15 calle 3 - 45 zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis sobre la demolición y construcción a realizar en el inmueble ubicado en la 1ª avenida 6 - 59 zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica sobre la colocación de una antena en el inmueble ubicado en la 14ª calle 12 - 44 zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la poda de árboles en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis sobre los trabajos de construcción realizados en el inmueble ubicado en la 9ª avenida 1 - 11 zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis sobre los trabajos de mantenimiento a realizar en el mausoleo ubicado en sección segunda, cuadro 16 del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.

Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis sobre el estado actual de la fachada del inmueble ubicado en la 2ª avenida y 9ª calle esquina zona 1 de la ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Reuniones técnicas con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de Reuniones técnicas Archivo del DECORBIC

Atentamente



Ar. Rony Amilcar Chávez Rivera  
SUBJEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E C O R B I C



Ingrid Noemí Morales Carías

Vo.Bo.