

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 29 de Abril/ 2016.
Informe No.04-2016.

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel,
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural,
SU DESPACHO:

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios técnicos profesionales Número 46-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, correspondiente al mes de Abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número serie "A1" 00069.

Actividades Realizadas:


1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de abril, en la materia de la mecánica.
2. Se le hizo cambio de aceite a la cuatrimoto, marca Honda, placas, M-704BCYI propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó desmontaje y montaje del tanque de combustible y reparación del motor de arranque, chequeo de motor, Catarina y caja de velocidades, al vehículo marca Hino, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
4. Se realizó desmontaje y montaje del radiador, cambio de faja, alternador a la planta eléctrica, marca ONAN, que se utiliza para el abastecimiento de agua en el Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó chequeo general, cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica, marca YAMAHA, propiedad del Parque Nacional Tikal, la cual esta asignada a la unidad de vigilancia.

Resultados obtenidos:

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal y el encargado de la unidad de transportes para las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de abril, en la materia de la mecánica.
2. Se le hizo cambio de aceite a la cuatrimoto, marca Honda, placas, M-704BCYI propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizó desmontaje y montaje del tanque de combustible y reparación del motor de arranque, chequeo de motor, Catarina y caja de velocidades, al vehículo marca Hino, placas O-916BBD, propiedad del Parque Nacional Tikal.
4. Se realizó desmontaje y montaje del radiador, cambio de faja, alternador a la planta eléctrica, marca ONAN, que se utiliza para el abastecimiento de agua en el Parque Nacional Tikal.
5. Se realizó chequeo general, cambio de aceite de motor y reparación del generador, limpieza del carburador y del tanque a la planta eléctrica, marca YAMAHA, propiedad del Parque Nacional Tikal, la cual esta asignada a la unidad de vigilancia.

Atentamente.


José Alberto Burgos Moreno.

Vo. Bo. 


Lic. Elmer Antonio Tun Castellanos
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural