

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00060.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena “A” 17 – 34 zona 3, ciudad de Guatemala.
- Análisis de factibilidad de la restauración de muros y cambio de la cubierta en el inmueble ubicado en la 5ª calle 2 – 51 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 calle 0 – 18 zona 1, ciudad de Guatemala (Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn).
- Análisis de factibilidad sobre la construcción de un salón de usos múltiples en la Iglesia de San Miguel de Capuchinas, ubicada en la 10ª avenida 10 – 51 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Diagnostico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.
- Análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Evaluación sobre la poda de árboles en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.

- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena "A" 17 - 34 zona 3, ciudad de Guatemala.	Oficio de Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis de factibilidad de la restauración de muros y cambio de la cubierta en el inmueble ubicado en la 5ª calle 2 - 51 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de Informe de Inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 calle 0 - 18 zona 1, ciudad de Guatemala (Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn).	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección y análisis de factibilidad sobre la construcción de un salón de usos múltiples en la Iglesia de San Miguel de Capuchinas, ubicada en la 10ª avenida 10 - 51 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica, diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la poda de árboles en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.

Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.

Atentamente



Ingrid Noheми Morales Carías

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E C O R A



VO. BO.