

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial Número 24 – 2016, correspondiente al mes de junio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00061.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena “A” 17 – 34 zona 3, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 calle 0 – 18 zona 1, ciudad de Guatemala (Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn).
- Análisis de factibilidad sobre la construcción de un salón de usos múltiples en la Iglesia de San Miguel de Capuchinas, ubicada en la 10ª avenida 10 – 51 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 9ª avenida 15-25, 15-29 y 15-31 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica al mausoleo No. 52 ubicado en la 1ª avenida y 3ª calle del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del Edificio Flor del Café ubicado en la 12 avenida 19-01 zona 1, ciudad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención bienes inmuebles patrimoniales.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena "A" 17 - 34 zona 3, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 calle 0 - 18 zona 1, ciudad de Guatemala (Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn), para análisis de su estado actual.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 calle 0 - 18 zona 1, ciudad de Guatemala (Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn).	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección y análisis de factibilidad sobre la construcción de un salón de usos múltiples en la Iglesia de San Miguel de Capuchinas, ubicada en la 10ª avenida 10 - 51 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica, diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica e informe sobre trabajos realizados sin autorización en inmueble ubicado en la 9ª avenida 15-25, 15-29 y 15-31 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Inspección técnica y opinión técnica sobre los trabajos a realizar en el mausoleo No. 52 ubicado en la 1ª avenida y 3ª calle del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual del Edificio Flor del Café ubicado en la 12 avenida 19-01 zona 1, ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del	Oficio sobre capacitación

Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre capacitación Archivado en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz.
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.

Atentamente


Ingrid Nohe
Ingrid Morales Cañas


Ciudad de Guatemala
SECRETARÍA DE
CONSTRUCCIÓN Y
INGENIERIA CIVIL

Vo.Bo.