

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de julio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00101.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**


- Análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena “A” 17 – 34 zona 3, ciudad de Guatemala.
- Diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.
- Análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica al mausoleo No. 43 ubicado en la 1ª avenida sur del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica a un área de terreno para la posible construcción de una bodega en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBI, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

#### **RESULTADOS OBTENIDOS**

<b>Actividades</b>	<b>Documento de Soporte</b>
Inspección técnica y análisis de factibilidad de la demolición total y construcción nueva a realizar en el inmueble ubicado en la Avenida Elena “A” 17 – 34 zona 3, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.


Inspección técnica, diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y opinión técnica sobre los trabajos a realizar al mausoleo No. 43 ubicado en la 1ª avenida sur del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica sobre los trabajos a realizar Archivado en Leitz.
Inspección técnica a un área de terreno para la posible construcción de una bodega en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Informe de Inspección técnica Archivado en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Opiniones técnicas de distintos expedientes Archivado en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre capacitación Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz.
Diseño de formularios administrativos para trabajos menores, trabajos de restauración y trabajos de construcciones nuevas dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Oficio de entrega Archivado en Leitz.

Atentamente



Ingrid Nothem Morales Carías

Ing. Tony Américo Chávez Juárez  
SUBJEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D.E.C.O.R.B.I.C



Ve-Bo.