

Tikal, Flores, Petén 31 de Agosto del 2016  
Informe No.08 2016

Licenciado. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón Esquivel:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 45- 2016 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 24-2016** correspondiente al periodo del mes de Agosto del 2016, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000131**.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**TEMPLO IV**

Finalización documentación grafica en excavación de lateral norte y lateral sur en escalinata principal para localiza rasgos arquitectónicos y poder definir los ejes de trayectoria.

**PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Para el mantenimiento del area del bLimpieza y acomodamiento de piedras en el perímetro del basamento de sustentación en Templo IV, fachada oeste

**REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Continuación con el proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de excavación Templo IV
- Continuación con el archivo gráfico de templo IV

**CUBIERTAS EN EXCAVACIONES:**

- Elaboración de cubiertas en los laterales de escalinata ceremonial de templo IV.
- Arreglo de cubiertas en las áreas restauradas y áreas excavadas de fachada este lado norte y fachado norte lado este.

## **OTRAS ACTIVIDADES:**

### **PROPUESTA:**

- Inicio elaboración propuesta para la excavación y consolidación del rasgo arquitectónico en lateral norte de la estructura 5D-51 (Guacamayo).

### **TRASLADO DE MATERIALES:**

- Registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Registro fotográfico grieta de templo VI y Templo 38
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la Asesoría Unidad Técnica y Arqueología.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

### **RESULTADOS OBTENIDOS:**

#### **TEMPLO IV**

- Documentación grafica de excavación en lateral norte y lateral sur de escalinata principal para localizar los ejes de trayectoria.

#### **PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Limpieza perimetral Templo IV y área de bodega en templo III, esto consiste en la limpieza del área en plataforma de sustentación todos los desechos de sillares y otros también, limpieza de la maleza yerba rasante, basura y otros en la plataforma con el objetivo de mantener limpio este sector.

#### **REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas de trabajo. para recopilar toda evidencia o daños ocasionados en estos sectores arquitectónica en estos muros antes de su restauración y consolidación.
- Continuación con el archivo gráfico y fotográfico en actividades de excavación y restauración, esto con el objetivo de recopilar toda evidencia o daños ocasionados en estos sectores arquitectónicos como lo son basamentos de muros piramidales antes de su restauración y consolidación. de templo IV.
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico para mantener la secuencia de las actividades realizadas.

#### **CUBIERTAS EN EXCAVACIONES:**

- Elaboración de cubiertas en los laterales de escalinata ceremonial de templo IV esto con el objetivo de proteger todo rasgo arquitectónico insitu descubierto en los laterales.
- Arreglo de cubiertas en las áreas restauradas y áreas excavadas de fachada este extremo norte y fachada norte extremo este, con el objetivo de proteger los cuerpos restaurados y las áreas excavadas.

### TRASLADO DE MATERIALES:

- Traslado de material piedra de embono de garita Zocotzal a templo III
- Continuación con el armado de poleas o winch para poder subir material a la parte superior del noveno cuerpo del templo. 40 mts. de largo esto para tener mayor seguridad y comodidad en el acceso de materiales.
- Continuación con armado de plataforma para la recepción de materiales en la parte superior o noveno cuerpo de templo. Para tener una mejor estabilidad en el manipuleo de materiales y seguridad personal en este sector del noveno cuerpo.
- Continuación con la logística para el abastecimiento de materiales en el noveno cuerpo de templo III, esto para mayor seguridad en el manipuleo de materiales.

### OTRAS ACTIVIDADES:

#### PROPUESTA:

- Con el objetivo de mantener los rasgos arquitectónicos de todos los edificios que integran el parque nacional Tikal se da inicio a la elaboración, propuesta para la excavación y consolidación del rasgo arquitectónico en lateral norte de la estructura 5D-51 (Guacamayo). Y edificios alrededor en acrópolis central estructura 5D-54 donde hay filtración de aguas.
- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el coordinador de arqueología. Esto con el objetivo de tener un monitoreo en los edificios restaurados y así observar su comportamiento en el deterioro de muros y poder intervenirlos para detener los daños que ocasiona la naturaleza.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.

  
José María Anavisca.

Vo.Bo.   
  
**Ing. Dimas Gildardo  
Pérez Rivera**  
Sub Administrador  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural