

Guatemala, 30 de noviembre de 2016  
Informe 11 – 2016

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 3 – 2016**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 24 – 2016**, correspondiente al mes de noviembre del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 00106.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Inspección al inmueble ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 “Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara”, con el fin de verificar el avance de los trabajos conforme a la planificación autorizada en la Resolución Numero DAJ – 544 – 2015 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.
- Inspección al Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 04 zona 1, con el fin de asesorar la colocación de monumentos en uno de sus patios, previo a la respectiva autorización.
- Evaluación de la propuesta presentada sobre la intervención a realizar en el inmueble ubicado en la 11ª avenida 5 – 15 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación sobre propuesta para parqueo, a realizar en el inmueble ubicado en la 5ª avenida 11 – 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación sobre la apertura de un vano, a realizar en el inmueble ubicado en la 6ª avenida “A” 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación sobre la propuesta de colocación de 25 postes entre la 5ª calle y 4ª avenida de la zona 13 hacia la 11ª avenida y 10ª calle “A” de la zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande”, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Parque Minerva”, ubicado en la zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Diagnostico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.
- Análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la tecnificación del Departamento de Albañilería.
- Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.
- Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.

- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.


### RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Inspección al inmueble ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 “Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara”, con el fin de verificar el avance de los trabajos conforme a la planificación autorizada en la Resolución Numero DAJ – 544 – 2015 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Opinión Técnica sobre ampliación de Resolución Archivada en Leitz.
Inspección al Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª avenida 12 – 04 zona 1, con el fin de asesorar la colocación de monumentos en uno de sus patios, previo a la respectiva autorización.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación de la propuesta presentada sobre la intervención a realizar en el inmueble ubicado en la 11ª avenida 5 – 15 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio sobre proceso de evaluación de la propuesta Archivada en Leitz.
Evaluación sobre propuesta para parqueo, a realizar en el inmueble ubicado en la 5ª avenida 11 – 65 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la apertura de un vano, a realizar en el inmueble ubicado en la 6ª avenida “A” 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación sobre la propuesta de colocación de 25 postes entre la 5ª calle y 4ª avenida de la zona 13 hacia la 11ª avenida y 10ª calle “A” de la zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande”, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación del proyecto titulado: “Mejoramiento Parque Minerva”, ubicado en la zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica, diagnóstico y evaluación de los inmuebles ubicados dentro del Barrio San José, zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis arquitectónico de los inmuebles relevantes ubicados dentro del Barrio San José zona 1, ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivada en Leitz.
Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para la capacitación del Departamento de Albañilería.	Oficio sobre avance de capacitación Archivada en Leitz.

Capacitación solicitada por la Administración del Cementerio General de la ciudad de Guatemala, para personal que integra la administración del lugar.	Oficio sobre avance de capacitación Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz
Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Opiniones técnicas de distintos expedientes Archivado en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de evaluación de expedientes entre Municipalidad y DECORBIC Archivado en Leitz.

Atentamente

Lic. Arq. Josué Montenegro Q  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC

Vo.Bo. 

  
 Ingrid Noemí Morales Carías