

Guatemala, 31 de enero de 2017
Informe 01 – 2017

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al periodo del 05 al 31 de enero del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 0110.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica al Puente de la Penitenciaría ubicado en la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala; debido a un accidente ocurrido en el lugar.
- Inspección técnica sobre el estado actual del mausoleo Y, final de la curva Sur – Este, Cuadro Los Cerritos, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica para análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13ª calle 11 – 52 zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica para análisis de la apertura de un vano en el inmueble ubicado en la 1ª calle 9 – 15 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejoramiento del Parque Minerva”, ubicado al final de la Avenida Simeón Cañas, zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de la instalación de módulos de publicidad y señalización en la vía pública, ubicados en el tramo de la 6ª calle a 18ª calle, sobre la 6ª avenida de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica para verificar avances de los trabajos autorizados en el inmueble denominado “Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara”, ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica para análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 9ª calle 2 – 05 zona 1; 2ª avenida 8 – 53 zona 1, ambos de la ciudad de Guatemala, Guatemala.

- Inspecciones técnicas del avance de los trabajos realizados en el mausoleo No. 123, 4ª Fila Interior, Cuadro No. 21, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica para análisis de la apertura de un vano en el inmueble ubicado en la 6ª avenida "A" 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande", ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Informe de inspección sobre el accidente ocurrido en el Puente de la Penitenciaría ubicado en la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica sobre el estado actual del mausoleo Y, final de la curva Sur – Este, Cuadro Los Cerritos, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	
Inspección técnica para análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 13ª calle 11 – 52 zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica para análisis de la apertura de un vano en el inmueble ubicado en la 1ª calle 9 – 15 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Mejoramiento del Parque Minerva", ubicado al final de la Avenida Simeón Cañas, zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.


Inspección técnica y análisis de la instalación de módulos de publicidad y señalización en la vía pública, ubicados en el tramo de la 6ª calle a 18ª calle, sobre la 6ª avenida de la zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica para verificar avances de los trabajos autorizados en el inmueble denominado “Conservatorio Nacional de Música Germán Alcantara”, ubicado en la 3ª avenida 4 – 61 zona 1 de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica para análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 9ª calle 2 – 05 zona 1; 2ª avenida 8 – 53 zona 1, ambos de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspecciones técnicas del avance de los trabajos realizados en el mausoleo No. 123, 4ª Fila Interior, Cuadro No. 21, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica para análisis de la apertura de un vano en el inmueble ubicado en la 6ª avenida “A” 15 – 22 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Tanque El Grande”, ubicado en la 25 avenida 18 – 36 zona 12, Colonia 3 de Julio, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
dddddd	
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz
Elaboración de la paleta de colores para la aplicación de pintura en mausoleos ubicados dentro del Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.

Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente



Vo.Bó.



Ingrid Neheri Morales Carías

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.E.O.R.31C