

Guatemala, 28 de febrero de 2017
Informe 02-2017

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1118-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34-2017** correspondiente al mes de febrero del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "A" y correlativo 00059.

Actividades

1. En el Edificio 375 de la Acrópolis Sur se llevaron a cabo actividades de control de maleza a través de la remoción de los brotes que surgen en sus muros. Asimismo, se verificó el estado de conservación de sus muros, efectuando una aplicación de agua de cal en el estuco para evitar una pérdida de hidratación que llevar a un proceso de erosión. En total se abarcaron 950 m².




Foto 1. Edificio 375, Acrópolis Sur, Yaxha

2. En la Calzada Blom se desarrollaron trabajos de limpieza y chapeo de maleza, tanto en sus parapetos este como oeste. Se verificó su estado de conservación, anotando la presencia de dos bloques desprendidos a causa del crecimiento de raíces, lo que se está programando para su reintegración. En total se alcanzaron 1575 m².




Foto 2. Parapeto Oeste, Calzada Blom, Yaxha

3. El Edificio 6 del Grupo Maler fue atendido a través de trabajos de limpieza de maleza y remoción de hierba. Junto a ello se verificó que no presentara grietas o desprendimientos de material constructivo. En total se abarcaron 6448 m².



Foto 3. Edificio 6, Grupo Maler, Yaxha

4. Se llevó a cabo una aplicación general de agua de cal a los muros con estuco de los edificios 216, 389 y 134 de las Acrópolis Este, Sur y Norte, respectivamente. Para ello se empleó una bomba de fumigar y se espera permitir que mantenga niveles estables de humedad para mitigar los efectos del surgimiento de sales y la erosión.




Foto 4. Edificio 389, Acrópolis Sur, Yaxha

5. Se ejecutaron trabajos de limpieza mecánica de 19 estelas y siete altares de Yaxha, removiendo polvo y basura orgánica. De éstas, en las estelas 11, 13 y 31 se aplicó agua de cal para mantener sus niveles de hidratación.



Foto 5. Estela 4, Plaza C, Yaxha

6. Se atendieron los edificios 217, 218 y 219 de la Acrópolis Este a través de trabajos de limpieza húmeda y consolidación de muros y estuco y limpieza de maleza. En el primer caso se buscó remover la proliferación de cianobacterias. En total se abarcaron 660 m².




Foto 6. Cámaras del Edificio 218, Acrópolis Este, Yaxha

7. En el sitio arqueológico Topoxte se realizaron actividades de limpieza general del área de plaza, así como limpieza, desyerbe y chapeo en el Edificio E. A la vez se observó el estado de conservación general del sitio, pudiendo notar el estado de la maleza en el edificio A, lo que será programado en fecha oportuna. En total se abarcaron 1536 m².



Foto 7. Área de plaza, Topoxte

8. Como parte del proceso de planificación de actividades de monitoreo de sitios arqueológicos del parque, se realizó una visita al sitio arqueológico Paxte, localizado en la isla del mismo nombre. De acuerdo a lo observado no se observaron excavaciones ilícitas en el lugar.



Foto 8. Montículo en Paxte durante el monitoreo

9. En el Edificio 137 se ha proseguido, en coordinación con DECORSIAP, con los correspondientes trabajos de sondeo en el tercer cuerpo en su fachada Oeste. Ello ha permitido conocer el estado de los rellenos, el cual ha sido constante en todo el edificio, por lo que se hace imperativo su consolidación previa a su cierre. Asimismo, se recuperan materiales arqueológicos que se esperan sean analizados a la brevedad.




Foto 9. Cala en la escalinata central a la altura del tercer cuerpo, fachada Oeste, Edificio 137, Yaxha

10. Como parte de la preparación para la conmemoración del día del agua se tuvo una participación que consistió en impartir pláticas a estudiantes de nivel primario de las aldeas ubicadas en las comunidades aledañas al parque.




Foto 10. Escuela de los Tulipanes

Jorge Mario Ortiz de León

Vo. Bo. Nelson Carabeo
Coordinador Administrativo
Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo

