

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de abril del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie “M” y correlativo 0113.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención realizados en el inmueble ubicado en la 8 avenida 14 – 12 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención realizados en el Mausoleo Y, final de la Curva Sur Este, Cuadro Los Cerritos, Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 18ª calle 14 – 35 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del área a intervenir frente al inmueble ubicado en la 3ª avenida 11 – 18 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mantenimiento y Reparación en parqueo del Gimnasio 7 de Diciembre Alfonso Gordillo, ubicado en la Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejora Urbana Plaza La Parroquia”, ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, Barrio La Parroquia, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de apertura de vano en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 4 – 55 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Readecuación de Espacios y Mejoras en el Sistema de Ubicación y Nivelación SUN”, ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo Plaza Berlín zona 13”, ubicado al final de la Avenida Las Américas entre 14 y 16 calle zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Proyecto de restauración en el mausoleo No. 06, 1ª Avenida Sur, Cuadro No. 2, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención realizados en el inmueble ubicado en la 8 avenida 14 – 12 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe de Inspección Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención realizados en el Mausoleo Y, final de la Curva Sur Este, Cuadro Los Cerritos, Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Informe de inspección técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 18ª calle 14 – 35 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Oficio Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual del área a intervenir frente al inmueble ubicado en la 3ª avenida 11 – 18 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mantenimiento y Reparación en parqueo del Gimnasio 7 de Diciembre Alfonso Gordillo, ubicado en la Ciudad Olímpica zona 5, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejora Urbana Plaza La Parroquia”, ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, Barrio La Parroquia, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de apertura de vano en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 4 – 55 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Readecuación de Espacios y Mejoras en el Sistema de Ubicación y Nivelación SUN”, ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado “Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo Plaza Berlín zona 13”, ubicado al final de la Avenida Las Américas entre 14 y 16 calle zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Proyecto de restauración en el mausoleo No. 06, 1ª Avenida Sur, Cuadro No. 2, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.	Avance del 75% de la planificación Archivada en Leitz.
Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz


Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DE URBIC



Vo.Bo.



Ingrid Nohemí Morales Carías