

- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención propuestos en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 7 – 71 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención a realizar en el Mausoleo 1 – G, Calle Central, Cuadro No. 7, Cementerio General de la ciudad de Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Readecuación de Espacios y Mejoras en el Sistema de Ubicación y Nivelación SUN", ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Plaza del Comercio Popular", ubicado sobre la 19ª calle, entre 9ª avenida y 9ª avenida "A" zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Instituto Geográfico Nacional IGN, ubicado en la Avenida Las Américas 5 – 76 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual de la fachada principal del Antiguo Polvorín Nacional Aceytuno, ubicado dentro de las instalaciones de la primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, zona 17, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto de construcción y operación en el inmueble ubicado en la 6ª calle 9 – 14, 9 – 20, 9 – 24, 9 – 26; 9ª avenida 6 – 03, 6 – 07, 6 – 15, 6 – 21, 6 – 29; 7ª calle 9 – 19, 9 – 21, 9 – 25, 9 – 27 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de mayo del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0114.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención propuestos en el inmueble ubicado en la 7ª avenida 7 – 71 zona 2, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de intervención a realizar en el Mausoleo 1 – G, Calle Central, Cuadro No. 7, Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Readecuación de Espacios y Mejoras en el Sistema de Ubicación y Nivelación SUN", ubicado en el primer nivel del Edificio de Recursos Educativos, Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Plaza del Comercio Popular", ubicado sobre la 19ª calle, entre 9ª avenida y 9ª avenida "A" zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual del inmueble denominado Instituto Geográfico Nacional IGN, ubicado en la Avenida Las Américas 5 – 76 zona 13, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del estado actual de la fachada principal del Antiguo Polvorín Nacional Aceytuno, ubicado dentro de las instalaciones de la primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, zona 17, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de construcción y operación en el inmueble ubicado en la 6ª calle 9 – 14, 9 – 20, 9 – 24, 9 – 26; 9ª avenida 6 – 03, 6 – 07, 6 – 15, 6 – 21, 6 – 29; 7ª calle 9 – 19, 9 – 21, 9 – 25, 9 – 27 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "24 calle recuperación del espacio público", ubicado en la 24 calle entre la Avenida Bolívar y Avenida del Ferrocarril zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público de la Catorce Calle zona 1", ubicado en la 14 calle entre la Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Proyecto de restauración en el mausoleo No. 06, 1ª Avenida Sur, Cuadro No. 2, Cementerio General de la ciudad de Guatemala, Guatemala.