

Guatemala, junio 29 de 2017
Informe 06-2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 1055-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 000066.

Actividades Realizadas:

1. Comisión Técnica a realizar inspección al Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá, para supervisar los trabajos de integración de Piso en la Nave Central del Templo.
2. Comisión Técnica para realizar inspección al Templo de Santa Catarina Palopó, Sololá, brindar asistencia técnica y supervisar los trabajos de restauración preventiva que se realizan en le cubierta del inmueble patrimonial.
3. Comisión Técnica para realizar inspección al Templo de San Antonio Palopó, Sololá, brindar asistencia técnica y supervisar los trabajos de restauración preventiva que se realizan en le cubierta del inmueble patrimonial.
4. Inspección técnica, Templo Católico Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, Sololá, para evaluar el estado de conservación de las cúpulas de dicho templo.
5. Comisión Técnica para realizar inspección a los inmuebles ubicados en el casco urbano del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla, según Providencia No. 0901-2017/vivi
6. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados los departamentos de Escuintla y Totonicapán.
7. Comisión Técnica para realizar inspección en la Antigua Aduana, Puerto de San José, ubicada en el Barrio El Laberinto, San José, Escuintla, según lo solicitado mediante Providencia No. 0809-2017/vivi
8. Brindar asesorías a Párrocos, Asociaciones, Instituciones e interesados en intervenir bienes Patrimoniales de los departamentos de Sololá, Escuintla y Totonicapán.
9. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tatar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico en atención a la Providencia No. 0901-2017/vivi. Inmuebles ubicados en el casco urbano del municipio de la Democracia, departamento de Escuintla	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada a las intervenciones que se realizan en el templo de Santa Catarina Palopó, Sololá.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada a las intervenciones de restauración preventiva que se realizan en la cubierta del templo de San Antonio Palopó, Sololá.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Opinión Técnica. Construcción de edificio para Comisaría de la Policía Nacional Civil, Sololá, Cabecera.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a la Providencia No. 0774-2017/vivi. Donde se requiere aprobación para el proyecto de ampliación del Edificio del Mercado Municipal de San Andrés Semetabaj, Sololá.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Rosy Amílcar Chávez Foyora

SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
D.F.C.O.R.B.I.C