

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1101 – 2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 34 – 2017**, correspondiente al mes de julio del presente año y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0116.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto dentro del inmueble ubicado en la 12ª calle 5 – 53 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 10 – 71 y 11ª calle 6 – 13, 6 – 15 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejora Urbana Plaza la Parroquia", ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos sobre la Avenida Cementerio 18 – 49 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el Cuadro No. 23 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.


- Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.


RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto propuesto dentro del inmueble ubicado en la 12ª calle 5 - 53 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 10 - 71 y 11ª calle 6 - 13, 6 - 15 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y evaluación del proyecto denominado "Mejora Urbana Plaza la Parroquia", ubicado en la 15ª avenida entre 4ª y 5ª calle zona 6, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos de restauración en el inmueble denominado Instituto Normal Centroamericano de Señoritas INCAS, ubicado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos propuestos sobre la Avenida Cementerio 18 - 49 zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis de los trabajos a realizar en el Cuadro No. 23 del Cementerio General zona 3, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivado en Leitz.

<p>Inspección técnica y análisis del proyecto denominado "Recuperación del Espacio Público", ubicado en la 14ª calle entre Avenida Elena y 6ª avenida zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.</p>	<p>Oficio Archivado en Leitz.</p>
<p>Elaboración de las medidas preventivas de conservación, manejo e intervención en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala.</p>	<p>Informe técnico de avance mensual Archivado en Leitz</p>
<p>Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.</p>
<p>Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.</p>	<p>Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz</p>

Atentamente.


 Ingrid Morales
 Arquitecta
 Col. 4152
 Ingrid Morales Carías


 Arta Boty Amilcar Chávez Rivera
 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RECONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS
 CULTURALES
 Vo.Bo.