

Guatemala, 31 de Octubre de 2017
Informe mensual de labores No. 05- 2017

Licenciada:
Gladys Elizabeth Palala Góivez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Octubre del año 2017, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1984-2017, y Acuerdo Ministerial 394-A-2017, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0035.

Actividades:

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 14-34, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 19-15 zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 10-20, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 2-22, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10ma calle 3-12, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-32, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-10, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 10-25, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-14, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle y 6ta avenida 6-32, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la Avenida Jesús Castillo 8-20, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 7-14, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma calle 8-23, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 7-10, zona 1, Quetzaltenango.
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
- Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
- Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 6-65 zona 1, San Pedro Sac. San Marcos.
- Inspección técnica al Palacio Municipal de Tejutla, San Marcos, San Marcos.
- Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.
- Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt,

ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Resultados obtenidos:

Actividades	Documentos de soporte
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 3ra calle 14-34, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.101 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 19-15, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.101 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na avenida 10-20, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.101 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 13 avenida 2-22, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.101 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 10 calle 3-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.101 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 2-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 5-10, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 1ra calle 10-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta avenida 2-14, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

<p>10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle y 6ta avenida 6-32, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la Avenida Jesús Castillo 8-20, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>12. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 4ta calle 7-14, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>13. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma calle 8-23, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>14. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 7-10, zona 1, Quetzaltenango.</p>	<p>Fotografías en archivo digital, y acta No.102 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.</p>
<p>15. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olintepeque, Municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)</p>	<p>Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.</p>
<p>16. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)</p>	<p>Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.</p>
<p>17. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta calle 6-65 zona 1, San Pedro Sac. San Marcos.</p>	<p>Informe de inspección a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.</p>
<p>18. Inspección técnica al Palacio Municipal de Tejutla, San Marcos, San Marcos.</p>	<p>Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.</p>
<p>19. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración,</p>	<p>Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación</p>

modificaciones ligeras, entre otros.

Y Restauración de Bienes Culturales.

20. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Arq. Rodolfo Chávez Rivera
SUBJEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC



Brenda Raquel López Wundram.