

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1099-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente del 01 al 15 de Octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "C", número 00110.

**Actividades Realizadas:**

1. Brindar apoyo en la elaboración de la opinión técnica del proyecto de colocación de señalización en muros interiores en los tres niveles, sótano y azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
2. Brindar apoyo en la elaboración de la opinión técnica del proyecto de colocación de protección de vitrales del Salón de Banquetes, Balcón de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.  
Brindar apoyo en la elaboración de la opinión técnica del proyecto de Restauración del Salón de Protocolo del Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala.
3. Brindar apoyo en la elaboración de la opinión técnica del proyecto de intervención en las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, ubicada en la Isla de Flores, Petén.
4. Brindar apoyo en la elaboración de la opinión técnica del proyecto de Restauración del Templo de San Sebastián, Retalhuleu.
5. Brindar apoyo en la elaboración de informe mensual de actividades de los proyectos a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-
6. Asistir a reuniones en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBIC-.

**Resultados Obtenidos:**


Actividades	Documento de Soporte
Elaboración de Opinión Técnica, del proyecto de Colocación de señalización en muros interiores de los tres niveles, sótano y azotea del Palacio Nacional de la Cultura.	Opinión Técnica, archivada en Leitz.
Elaboración de Opinión Técnica, del proyecto de protección de vitrales del Salón de Banquetes, Balcón del segundo Nivel de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.	Opinión Técnica, archivada en Leitz.
Elaboración de Opinión Técnica, del proyecto de Restauración del Salón de Protocolo del Palacio Nacional de la Cultura.	Opinión Técnica, archivada en Leitz.
Elaboración de Opinión Técnica, del proyecto de intervención en las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, ubicada en la Isla de Flores, Petén.	Opinión Técnica, archivada en Leitz.
Elaboración de Opinión Técnica, del proyecto de Restauración del Templo de San Sebastián, Retalhuleu.	Opinión Técnica, archivada en Leitz.
Elaboración de informe mensual de actividades de los proyectos a cargo del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales – DECORBIC-, correspondiente al mes de Septiembre.	

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



Vo/Bo.

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 I. C. C. U. A. S. I. C.



Guatemala, 31 de Octubre de 2017

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1099-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente del 05 de enero al 15 de Octubre del presente año.

Actividades Realizadas:

**Informes de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:**

1. Informe Técnico No. 01-2017/DECORBIC, de fecha 05 de Enero de 2,017, en relación a inspección técnica realizada al municipio de Nebaj, Departamento del Quiché.
2. Informe Circunstanciado, Oficio No. 13-2017/DECORBIC, de fecha 11 de enero de 2,017; en relación al proyecto "Puente La Unión", zona 6 de Huehuetenango.
3. Oficio No. 53-2017/DECORBIC, de fecha 26 de enero de 2,017, en relación a la propuesta de Protección, Recuperación, Revitalización y Gestión Social del Centro Histórico de Santo Tomás Chichicastenango, Departamento del Quiché.
4. Informe Técnico No. 18-2017/DECORBIC, de fecha 30 de enero de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
5. Informe Técnico No. 28-2017/DECORBIC, de fecha 07 de febrero de 2,017; en relación a inspección técnica realizada en el Edificio Casa Larrazábal, Ciudad de Guatemala.
6. Informe Técnico No. 31-2017/DECORBIC, de fecha 14 de febrero de 2,017; en relación a inspección técnica realizada a la Escuela Tipo Federación "Ulises Rojas", Cabecera Departamental de San Marcos.
7. Informe Técnico No. 36-2017/DECORBIC, de fecha 21 de febrero de 2,017; en relación a inspección técnica realizada al Edificio Municipal, Palacio Maya, San Marcos.
8. Oficio No. 156-2017/DECORBIC, de fecha 01 de marzo de 2,017; informe circunstanciado sobre el seguimiento técnico y administrativo llevado a cabo en la Escuela Oficial Urbana para Varones "Domingo Morales", ubicada en la Cabecera Departamental de Huehuetenango.
9. Informe Técnico No. 39-2017/DECORBIC, de fecha 02 de marzo de 2,017; sobre las inspecciones técnicas realizadas en el Departamento de El Quiché.
10. Informe Técnico No. 47-2017/DECORBIC, de fecha 15 de marzo de 2,017; en relación al seguimiento técnico del proyecto de Restauración del Templo y Convento de Chichicastenango, Quiché.

11. Informe Técnico No. 49-2017/DECORBIC, de fecha 17 de marzo de 2,017; en respuesta a solicitud del M. A. Rolando Rubio, Director Técnico de Patrimonio Intangible, en relación a las acciones realizadas en el municipio de Chichicastenango, El Quiché.
12. Informe Técnico No. 58-2017/DECORBIC, de fecha 29 de marzo de 2,017; en relación a las supervisiones de los proyectos en ejecución del departamento del Quiché.
13. Informe Técnico No. 80-2017/DECORBIC, de fecha 17 de mayo de 2,017; sobre la inspección técnica realizada al Templo y Convento de Chichicastenango, Quiché.
14. Informe Técnico No. 89-2017/DECORBIC, de fecha 06 de junio de 2,017; sobre la inspección técnica llevada a cabo en el Edificio Municipal de Joyabaj, Quiché.
15. Informe Técnico No. 98-2017/DECORBIC, de fecha 20 de junio de 2,017; en relación a inspección técnica realizada en la Escuela Tipo Federación, "Salomón Carrillo Ramírez", ubicado en el municipio de Jutiapa, Jutiapa.
16. Informe Técnico No. 95-2017/DECORBIC, de fecha 09 de junio de 2,017; en relación a las inspección realizada al Templo y Convento de Chichicastenango, Quiché.
17. Informe Técnico No. 109-2017/DECORBIC, de fecha 17 de julio de 2,017; en relación a la inspección realizada al municipio de Nebaj, Quiché.
18. Informe Técnico No. 121-2017/DECORBIC, de fecha 02 de agosto de 2,017; en relación a calas de exploración realizadas en la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
19. Informe Técnico No. 126-2017/DECORBIC, de fecha 16 de agosto de 2,017; en relación a inspección realizada en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
20. Informe Técnico No. 127-2017/DECORBIC, de fecha 16 de Agosto de 2,017; en relación al edificio denominado El Cuartelón, ubicado en Mazatenango.
21. Informe Técnico No. 130-2017/DECORBIC, de fecha 22 de agosto de 2,017; en relación a la inspección técnica realizada al Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner.
22. Informe Técnico No. 128-2017/DECORBIC, de fecha 17 de agosto de 2,017; en relación a la inspección técnica realizada a la Catedral de San Bartolomé de Mazatenango.
23. Informe Técnico No. 148-2017/DECORBIC, de fecha 19 de septiembre de 2,017; en relación a la inspección técnica realizada al municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
24. Informe Técnico No. 149-2017/DECORBIC, de fecha 21 de septiembre, en relación a la inspección técnica realizada al Templo de San Sebastián, Retalhuleu.

#### **Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes:**

1. Opinión Técnica No. 16-2017/DECORBIC, de fecha 23 de febrero de 2,017; en relación al proyecto de Restauración del Edificio Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
2. Opinión Técnica No. 27-2017/DECORBIC, de fecha 13 de marzo de 2,017; en relación al cambio de piso en Casa Larrazábal, Ciudad de Guatemala.
3. Opinión Técnica No. 33-2017/DECORBIC, de fecha 24 de marzo de 2,017; sobre el cambio de piso en el segundo nivel de Casa de La Cultura, ubicado sobre la 10ª Calle 7-69, zona 1, Ciudad de Guatemala.




4. Opinión Técnica No. 35-2017/DECORBIC, de fecha 27 de marzo de 2,017; sobre el proyecto de Remodelación y Ampliación del Museo Miraflores, zona 11, Ciudad de Guatemala.
5. Opinión Técnica No. 64-2017/DECORBIC, de fecha 30 de mayo de 2,017; en relación a la Cubierta del Mercado Municipal de Santa Cruz del Quiché, Quiché.
6. Opinión Técnica No. 65-2017/DECORBIC, de fecha 01 de junio de 2,017; en relación a la reparación y mantenimiento de la Sala principal de Exhibición del Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra"
7. Opinión Técnica No. 69-2017/DECORBIC, de fecha 12 de junio de 2,017; sobre los trabajos de ampliación y remodelación de vivienda ubicada en la Calle Fraternidad, Manzana 48, Lote 326B, Conjunto Histórico de Flores, Petén.
8. Opinión Técnica No. 70-2017/DECORBIC, de fecha 13 de junio de 2,017; sobre los trabajos de construcción en el predio ubicado en la 4ª avenida 2-28 de la zona 1, San Felipe, Retalhuleu.
9. Opinión Técnica No. 108-2017/DECORBIC, de fecha 21 de Agosto de 2,017; en relación al proyecto de intervención y Restauración del Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura.
10. Opinión Técnica No. 109-2017/DECORBIC, de fecha 22 de agosto de 2,017; en relación al proyecto de Restauración del Patio La Paz, Palacio Nacional de la Cultura.
11. Opinión Técnica No. 112-2017/DECORBIC, de fecha 23 de agosto de 2,017; en relación al proyecto de intervención de Torreones del Palacio Nacional de la Cultura, Palacio Nacional de la Cultura.
12. Opinión Técnica No. 113-2017/DECORBIC, de fecha 24 de agosto de 2,017; en relación al proyecto de restauración de la azotea del Palacio Nacional de la Cultura.
13. Opinión Técnica No. 116-2017/DECORBIC, de fecha 31 de agosto de 2,017; en relación al proyecto de remozamiento del Teatro de Bellas Artes, Ciudad de Guatemala.
14. Opinión Técnica No. 123-2017/DECORBIC, de fecha 21 de septiembre de 2,017; en relación al proyecto de restauración del Templo de Santa Ana Huista, Huehuetenango.
15. Opinión Técnica No. 125-2017/DECORBIC, de fecha 21 de septiembre de 2,017; en relación al proyecto de ampliación de vano de ventana en inmueble ubicado en la 3ª Calle 4-34, zona 1, Ciudad de Guatemala.
16. Opinión Técnica No. 126-2017/DECORBIC, de fecha 22 de septiembre de 2,017; en relación al proyecto de colocación de rótulo en inmueble ubicado en la Calle Centroamérica, Manzana 25, Lote 249, Conjunto Histórico, Isla de Flores, Petén.
17. Opinión Técnica No. 129-2017/DECORBIC, de fecha 25 de septiembre de 2,017; en relación al proyecto de Cambio de Cubierta de Segundo Nivel de Casa de la Cultura, ubicada en la 10ª Calle 7-69, zona 1, Ciudad de Guatemala.
18. Opinión Técnica No. 138-2017/DECORBIC, de fecha 02 de Octubre de 2,017; en relación al proyecto de Señalización del Palacio Nacional de la Cultura.
19. Opinión Técnica No. 140-2017/DECORBIC, de fecha 04 de Octubre de 2,017; en relación al proyecto de instalación de sistema de protección de vitrales en el Salón de Banquetes, Fachada Sur, Palacio Nacional de la Cultura.


20. Opinión Técnica No. 141-2017/DECORBIC, de fecha 04 de Octubre de 2,017;  
en relación al proyecto de Restauración de Salón de Protocolo, del Palacio  
Nacional de la Cultura.

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortíz Ixtecoc



Vo.Bo.

Arq, Rony Amílcar Chávez Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales  
G. N. O. C. U. S. T. U. S. U.



Guatemala, 31 de Octubre de 2017

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de Resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1099-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente del 05 de enero al 15 de Octubre del presente año.

**Resultados Obtenidos:**

Evaluación de expedientes y elaboración de opiniones técnicas de los siguientes proyectos:

Proyecto: Restauración del Edificio Municipal de Santa Cruz del Quiché
Ubicación: Santa Cruz del Quiché, Quiché
Documento: Opinión Técnica No. 16-2017/DECORBIC
Fotografías:

Proyecto: Cambio de Piso en Casa Larrazábal
Ubicación: Ciudad de Guatemala
Documento: Opinión Técnica No. 27-2017/DECORBIC
Fotografías:




Proyecto: Restauración de piso de segundo nivel de Casa de la Cultura

Ubicación: 10 Calle 7-69, zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 33-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Remodelación y Ampliación del Museo Miraflores

Ubicación: Zona 11, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 35-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Integración de Cubierta del Mercado Municipal de Santa Cruz del Quiché

Ubicación: Santa Cruz del Quiché, Quiché

Documento: Opinión Técnica No. 64-2017/DECORBIC

Fotografías:






Proyecto: Saión de Recepciones

Ubicación: Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura

Documento: Opinión Técnica No. 108-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Patio La Paz

Ubicación: Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura

Documento: Opinión Técnica No. 109-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Torreones

Ubicación: Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura

Documento: Opinión Técnica No. 112-2017/DECORBIC

Fotografías:





Proyecto: Azotea

Ubicación: Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 113-2017/DECORBIC

Fotografías:




Proyecto: Teatro de Bellas Artes

Ubicación: Zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 116-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Restauración del Templo Católico

Ubicación: Santa Ana Huista, Huehuetenango

Documento: Opinión Técnica No. 123-2017/DECORBIC

Fotografías:





Proyecto: Integración de vano en fachada

Ubicación: 3a Calle 4-34, zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 125-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Cambio de Cubierta, Casa de la Cultura

Ubicación: 10ª Calle 7-69, zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 129-2017/DECORBIC

Fotografías:



Proyecto: Señalización, Palacio Nacional de la Cultura

Ubicación: Zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 138-2017/DECORBIC

Fotografías:





Proyecto: Protección de Vitrales, Salón de Banquetes, Palacio Nacional

Ubicación: Zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 140-2017/DECORBIC

Fotografías:




Proyecto: Restauración de Salón de Protocolo, Palacio Nacional de la Cultura

Ubicación: Zona 1, Ciudad de Guatemala

Documento: Opinión Técnica No. 141-2017/DECORBIC

Fotografías:



Sin otro particular,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erick Armando Ortiz Ixtecoc". The signature is written in a cursive style.

Erick Armando Ortiz Ixtecoc

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera". The signature is written in a cursive style.

Vo. Boj

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
LECTURA DE DOCUMENTOS