

Guatemala, 30 de noviembre de 2017
Informe No. 03-2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 2612-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 715-B-2017** correspondiente al mes de noviembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y Correlativo No. 0011.

Actividades realizadas:

- Opinión técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Dictamen Técnico y análisis del estado actual del Sistema Eléctrico del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 06 ave. 0-32 zona 2 (Casa Yurrita, Tribunal Supremo Electoral). Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 3 ave. 18-49 zona 1, Ciudad de Guatemala , Guatemala
- Dictamen técnico y analisis del estado actual del inmueble ubicado en la 7 ave. 05-15 zona 9, Ciudad de Guatemala , Guatemala


RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Ángel). Ciudad de Guatemala , Guatemala	Informe Técnico Archivada en Leitz



<p>Dictamen Técnico y análisis del estado actual del Sistema Eléctrico del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala , Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 06 ave. 0-32 zona 2 (Casa Yurrita, Tribunal Supremo Electoral). Ciudad de Guatemala , Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 3 ave. 18-49 zona 1, Ciudad de Guatemala , Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>
<p>Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 7 ave. 05-15 zona 9, Ciudad de Guatemala , Guatemala</p>	<p>Informe Técnico Archivada en Leitz</p>

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,

Vo.Bo. 

Ingrid Patricia De León Mazariegos