

Guatemala, noviembre 30 de 2017
Informe 11-2017

Licenciada
Gledys Elizabeth Palata Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palata

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 1055-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de noviembre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 000072.

Actividades Realizadas:


1. Comisión Técnica a realizar inspección al Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá, para supervisar los trabajos de integración (nivelación de la superficie) de Piso en la Nave Central del Templo, integración de baldosa de barro cocido en el piso de la Sacristía e integración de instalación eléctrica en área de Sacristía.
2. Comisión Técnica para realizar inspección al Templo de Santa Catarina Palopó, Sololá, brindar asistencia técnica y supervisar los trabajos de restauración preventiva que se realizan en la cubierta del inmueble patrimonial; así como la integración de pintura a base de cal.
3. Inspección técnica, a las Capillas Pozas, ubicadas en Rabinal A.V. Según lo solicitado mediante providencia No. 1719-2017/Vivi
4. Inspección técnica al Calvario de San Juan Chamelco de acuerdo a lo solicitado mediante providencia No. 1922-2017/Nidia.
5. Inspección técnica al municipio de San Juan Chamelco de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de la localidad para supervisar las intervenciones planteadas en el entorno inmediato a un inmueble patrimonial.
6. Inspección técnica al municipio de Palín Escuintla de acuerdo a lo solicitado mediante providencia No. 1912-2017/Nidia
7. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados los departamentos de Escuintla y Totonicapán; así como de la ciudad capital de Guatemala
8. Brindar asesorías a Instituciones, Asociaciones e interesados en intervenir bienes Patrimoniales de los departamentos de Sololá, Escuintla, Totonicapán y de la ciudad de Guatemala.
9. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico sobre inspección realizada al Calvario de San Juan Chamelco de acuerdo a lo solicitado mediante providencia No. 1922-2017/Nidia.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada en inmueble patrimonial ubicado municipio de San Juan Chamelco de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad.	Estudio, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada a las intervenciones que se realizan en el templo de Santa Catarina Palopó, Sololá.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre inspección realizada a las intervenciones de restauración preventiva que se realizan en la superficie del piso de la nave central del templo de San Andrés Semetabaj, Sololá	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre Inspección realizada en el municipio de Palin Escuintla de acuerdo a lo solicitado mediante providencia No. 1912-2017/Nidia	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico sobre Inspección realizada al Templo de Rabinal, Baja Verapaz de acuerdo a lo solicitado mediante providencia No. 1719-2017/Nidia	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.


Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Oscar Enrique Ac Caal