

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 2612-2017**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 715-B-2017** correspondiente al mes de diciembre del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie A y Correlativo No. 0013.

Actividades realizadas:

- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Angel), Guatemala
- Opinión Técnica y análisis del estado actual de los inmuebles ubicados en la 06 ave. 07-90 y 8-02 zona 10. Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 7 ave. 05-15 zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en 01 ave. 14-68 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en 03 ave. 3-46 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

RESULTADOS OBTENIDOS

DOCUMENTO DE SOPORTE	ACTIVIDADES
Opinión Técnica Archivada en Letiz	Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Angel). Ciudad de Guatemala, Guatemala



Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,

Ingrid Patricia De León Mazariegos
2/2

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
 SUB-JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BENS CULTURALES
 DEPARTAMENTO DE BENS CULTURALES

Opinión Técnica Archivada en Leitz	Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en 03 ave. 3-46 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Opinión Técnica Archivada en Leitz	Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en 01 ave. 14-68 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Informe Técnico Archivada en Leitz	Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 7 ave. 05-15 zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Opinión Técnica Archivada en Leitz	Opinión Técnica y análisis del estado actual de los inmuebles ubicado en la 06 ave. 07-90 y 8-02 zona 10. Ciudad de Guatemala, Guatemala

Guatemala, 29 de diciembre de 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 2612-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 715-B-2017, correspondiente del 01 de septiembre al 31 de Diciembre del presente año.

Actividades Realizadas:

Informes de Inspecciones y Supervisiones Técnicas:

1. Informe Técnico No. 146-2017/IPDM de fecha 11 de septiembre de 2017, en relación a denuncia presentada por Ricardo Rodríguez, Director del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala, por el estado actual del inmueble ubicado en la 13 calle 4-11 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala
2. Informe Técnico No. 147-2017/IPDM de fecha 25 de septiembre de 2017, en relación a la solicitud de aprobación trabajos menores del inmueble ubicado en la 10 calle 12-07 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala
3. Informe Técnico No. 146-2017/IPDM de fecha 28 de septiembre de 2017, en relación a la solicitud de revisión de anteproyecto del inmueble ubicado en la 6 calle 6-91 zona 9. Ciudad de Guatemala, Guatemala
4. Informe Técnico No. 146-2017/IPDM de fecha 06 de octubre de 2017, para la opinión de factibilidad relativa al proyecto de construcción de edificio de oficinas del inmueble denominado Palacio de la Policía Nacional ubicado en la 6 ave. 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala
5. Inspección Técnica y análisis de fecha 19 de Octubre de 2017 del estado actual de la cubierta del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala, Guatemala
6. Oficio No. 887-2017/DECORBIC/ IPDM, de fecha 25 de octubre de 2017, en relación a la Reparación y Mantenimiento del Techo y Sistema de Evacuación de Agua Pluvial del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Fase I
7. Inspección Técnica y análisis fecha 23 de octubre de 2017, en relación del estado actual del Sistema Eléctrico del inmueble denominado Museo Nacional de Arqueología y Etnología ubicado en la 6 calle y 7 ave. zona 13 Finca la Aurora. Ciudad de Guatemala, Guatemala

1/2

- Evaluaciones y Opiniones Técnicas de Expedientes**
8. Oficio No. 877-2017/DECORBIC/IPDM, de fecha 25 de octubre de 2017 en relación al apoyo técnico que se brindara a la Dirección Técnica de Museos y Centros Culturales para análisis de la Demanda máxima y potencia para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología
 9. Informe técnico No. 160-2017/IPDM de fecha 30 de octubre del 2017 para autorización de modificaciones en el inmueble ubicado en la 3 ave. 18-49 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
 10. Dictamen técnico No. 154-2017/IPDM de fecha 23 de noviembre de 2017 en relación a inspección e informe correspondiente en el inmueble ubicado en la 7 ave. 05-15 zona 9, Ciudad de Guatemala

1. Opinión Técnica No. 146-2017/IPDM de fecha 16 de octubre, para resolución aprobatoria del expediente del inmueble ubicado en la 15 calle A 16-64 zona 1. Ciudad de Guatemala, Guatemala
2. Opinión Técnica No. 154-2017/IPDM de fecha 23 de noviembre del 2017, para la aprobación de trabajos para la integración de la fachada del cuarto nivel del inmueble ubicado en la 02 ave. 19-21 zona 1 (Edificio San Angel). Ciudad de Guatemala, Guatemala
3. Opinión Técnica No. 124-2017/IPDM de fecha 16 de octubre del 2017 para Construcción de Rotulo para publicidad, en el inmueble ubicado en la 06 ave. 07-90 y 8-02 zona 10. Ciudad de Guatemala, Guatemala
4. Opinión técnica No. 135-2017/IPDM de fecha 10 de noviembre del 2017, para la autorización de la ejecución de trabajos provisionales de reparaciones menores en el inmueble ubicado en la 06 ave. 0-32 zona 2 (Casa Yurita, Tribunal Supremo Electoral). Ciudad de Guatemala, Guatemala
5. Opinión técnica 127-2017/IPDM de fecha 24 de noviembre del 2017 para emitir opinión del inmueble ubicado en 01 ave. 14-68 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala
6. Opinión técnica 128-2017/IPDM de fecha 24 de noviembre del 2017 y análisis del estado actual del inmueble ubicado en 03 ave. 3-46 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Sin otro particular,

Mrs. Vobor
SUBJE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Atentamente,

Ingrid Patricia De León Mazariegos

2/2