

Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de diciembre de 2017 conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo Número 2677-2017 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 731-A-2017 para cobro de mis honorarios presento factura serie A 00014.


Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:


- Se realizó la planificación para el Proyecto de intervención en fachada sur, comprendiendo planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

Isis Esmeralda Calderón Gómez
 Servicios Técnicos
 Oficina de Conservación



Vo.Bo. Lic. Silvia Bolaños
 Administradora Palacio
 Nacional de la Cultura

Silvia Bolaños
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura



Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de final actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo Número 2677-2017 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 731-A-2017 correspondientes del 09 de septiembre al 31 de diciembre del presente año.

MES DE SEPTIEMBRE

- Se elaboró el levantamiento arquitectónico del Salón de Cancillería, nuevo Salón de Protocolo.
- Se realizó el modelado, renderizado y recorrido virtual 3D del nuevo Salón de Protocolo.
- Se realizó el reporte de daños y especificaciones técnicas del nuevo Salón de Protocolo.
- Se hizo la visita técnica a la oficina de Secretaría del Viceespacho del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural, para elaborar el

- levantamiento arquitectónico y plano de propuesta de readecuación espacial.
- Se hizo la visita técnica a las instalaciones de Recursos Humanos del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural, para elaborar el levantamiento arquitectónico y propuesta de remodelación.
- Se elaboró el plano para la propuesta de remodelación para la oficina de Recursos Humanos del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural.
- Se hizo la visita técnica a las instalaciones de la oficina de Administración Financiera UDAF en el Palacio Nacional de la Cultura, para elaborar el levantamiento arquitectónico y plano de propuesta de readecuación espacial.
- Se elaboró la planificación para el Proyecto de intervención del Gran Salón de Recepciones comprendiendo los planos de estado actual, Daños y deterioros, intervención del piso, alfombra y grietas en muros.
- Se elaboró la planificación para la intervención impermeabilización en la Azotea del Palacio Nacional de la Cultura, plano de daños y deterioros, planta de impermeabilización.
- Se realizó la documentación de Reportes de daño y Regiones de trabajo para el proyecto de intervención impermeabilización de la Azotea.
- Se apoyó además al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

MES DE OCTUBRE

- Se realizó la planificación para el *Proyecto de Señalización y Rutas de Evacuación del Palacio Nacional de la Cultura*, comprendiendo la ubicación y especificaciones para cada señal.

- Se realizó la planificación para el *Proyecto de Protección de Vitrales en Fachada Sur del Salón de Banquetes*, comprendido por: Estado actual e intervención.

- Se realizó la planificación para el *Proyecto de intervención en baños del Palacio Nacional de la Cultura*, comprendiendo los planos de Estado actual, materiales y sistemas constructivos, propuesta de intervención.
- Se apoyó además al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

MES DE NOVIEMBRE


- Se realizó la planificación para el *Proyecto de intervención en baños del Palacio Nacional de la Cultura*, comprendiendo los planos de Estado actual, materiales y sistemas constructivos, propuesta de intervención.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.


- Se desarrolló el plan de voluntariado para alumnos universitarios de *Arquitectura*, para participar en la fase de pintura para las bases de 28 columnas en el *Gran Salón de Recepciones*.

- Se realizó la intervención en el muro Este del Gran Salón de Recepciones, cubriendo grietas resanadas en muro, dinteles y sillares.
- Se realizó la intervención en la base de Columna Tipo 1-E con pintura y sellador.

MES DE DICIEMBRE

- Se realizó la planificación para el Proyecto de intervención en fachada sur, comprendiendo planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.


 Isis Esmeralda Calderón Gómez
 Servicios Técnicos
 Oficina de Conservación


 Vo.Bo. Lic. Silvia Bolaños
 Administradora Palacio
 Nacional de la Cultura
 Administradora
 Silvia Bolaños
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 2677-2017 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 731-A-2017** correspondientes del 09 de septiembre al 31 de diciembre del presente año.


RESULTADO CUALITATIVOS:


- Se realizó la planificación de proyectos para la restauración del Palacio Nacional:
- Planificación de intervenciones y levantamiento 3D del Salón de Protocolo – antiguo Salón de Cancillería-
 - Planificación de intervenciones en el Gran Salón de Recepciones
 - Organización de Plan de Voluntariado para la restauración de la pintura en el Gran Salón de Recepciones
 - Planificación de intervenciones para protección de vitrales en el Salón de Banquetes
 - Planificación del Proyecto de Señalización en el Palacio Nacional
 - Planificación de intervenciones en Baños de todos los niveles

- Planificación de intervención en Fachada Sur, además de la documentación necesaria para el trámite de permisos en Patrimonio.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

- 3 Planos en formato A1 concerniente a intervenciones del Salón de Protocolo
- 3 Planos en formato A1 concerniente a intervenciones en el Gran Salón de Recepciones.
- Restauración de la pintura en bases de 28 columnas en el Gran Salón de Recepciones, producto del Plan de Voluntariado.
- 1 Plano en formato A1 concerniente al proyecto de Protección de Vitrales en el Salón de Banquetes.
- 7 Planos en formato A1 concerniente al proyecto de Señalización del Palacio Nacional
- 11 Planos en formato A1 concerniente al proyecto de intervención en Baños
- 6 Planos en formato A1 concerniente al proyecto de intervención en Fachada Sur


 Isis Esmeralda Calderón Gómez
 Servicios Técnicos
 Oficina de Conservación


 Vo.Bo. Lic. Silvia Bolaños
 Administradora Palacio
 Nacional de la Cultura
 Silvia Bolaños
 Administradora
 Palacio Nacional de la Cultura