

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 3081-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017**, correspondiente al mes de diciembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" y correlativo 000113**.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del Expediente 1675-2017/DECORBIC donde el Ingeniero Hugo Eduardo Siliezar Mendizábal, solicita autorización del Proyecto de construcción denominado "OFIBODEGA" ubicado en la 1ª calle 3-83 zona 4 de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.
- Evaluación del Expediente No. 1674-2017/DECORBIC, donde el señor Carlos Vidal Fernández Alejos, solicita aprobación de la Intervención del Proyecto denominado "READECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA FUNERARIA", ubicado en la 4ª Avenida 7-18 de la zona 1, de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.
- Evaluación del Expediente No. 1641-2017/DECORBIC donde la señora Sandra Maribel Hanser López, solicita se reanuden las diligencias del proyecto denominado "FORMULA UNO TRINIDAD", con la finalidad de obtener resolución favorable para la autorización del proyecto.
- Evaluación del Expediente No. 1599-2017/DECORBIC donde el Ingeniero Jorge Pérez Reyes, Gerente de Servicios y coordinador de Proyectos, de Capillas Funerarias del Recuerdo S.A. solicita Dictamen Favorable para el proyecto de Implementación de Poste y Ducto Único Municipal sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.
- Avances en la realización de juegos de planos, para la planificación solicitada en el Expediente No. 1469-2017/DECORBIC sobre los trabajos de

RESULTADOS OBTENIDOS

- Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Feronia.
- Inspección Técnica en el Museo del Ferrocarril, para determinar las causas del asentamiento de la Locomotora No. 205 en dicho museo.
- Inspección Técnica al Templo se San Rafael las Flores, según oficio No. 0956-2017/DECORBIC, municipio del departamento de Santa Rosa, con el motivo de Asesorar las intervenciones en dicho templo.

Documento de Soporte	Actividades
Opinión Técnica Archivada en Leitz	Evaluación del Expediente 1675-2017/DECORBIC donde el Ingeniero Hugo Eduardo Siliezar Mendizábal, solicita autorización del Proyecto de construcción denominado "OFIBODEGA" ubicado en la 1ª calle 3-83 zona 4 de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.
Opinión Técnica Archivada en Leitz	Evaluación del Expediente No. 1674-2017/DECORBIC, donde el señor Carlos Vidal Fernández Alejos, solicita aprobación de la Intervención del Proyecto denominado "READECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA FUNERARIA", ubicado en la 4ª Avenida 7-18 de la zona 1, de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.
Oficio Archivada en Leitz	Evaluación del Expediente No. 1641-2017/DECORBIC donde la señora Sandra Maribel Hanser López, solicita se reanuden las diligencias del proyecto denominado "FORMULA UNO TRINIDAD", con la finalidad de obtener resolución favorable para la autorización del proyecto.
Opinión Técnica Archivada en Leitz	Evaluación del Expediente No. 1599-2017/DECORBIC donde el Ingeniero Jorge Pérez Reyes, Gerente de Servicios y coordinador de Proyectos, de Capillas Funerarias del Recuerdo S.A. solicita Dictamen Favorable para el proyecto de "IMPLEMENTACIÓN DE POSTE Y DUCTO ÚNICO MUNICIPAL" sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.

<p>Avance Planificación en</p>	<p>- Avances en la realización de juegos de planos, para la planificación solicitada en el Expediente No. 1469-2017/DECORBIC sobre los trabajos de Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Peronia.</p>
<p>Ficha de Inspección e Informe Técnico Archivado en Leitz</p>	<p>- Inspección Técnica al área de exposición de locomotoras, derivado de una depresión del suelo bajo una de las locomotoras en el Museo del Ferrocarril.</p>
<p>Ficha de Inspección e Informe Técnico Archivado en Leitz</p>	<p>- Inspección Técnica al Templo se San Rafael las Flores, según oficio No. 0956-2017/DECORBIC, municipio del departamento de Santa Rosa, con el motivo de Asesorar las intervenciones en dicho templo.</p>

Atentamente.

Victor Rolando Gomez Cano

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC

Vo.Bo.

Guatemala, 29 de diciembre de 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 3081-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017**, correspondiente del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Actividades Realizadas:

INFORMES TÉCNICOS

- Informe Técnico de la evaluación de deterioros reportados como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio de 2017, en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala" ubicado en la ciudad de Guatemala.
- Informe Técnico del Diagnóstico de Daños y Deterioros del Ex Convento de Santo Domingo.
- Informe Técnico de la Inspección al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa.
- Informe Técnico de la Inspección al área de exposición de locomotoras, derivado de una depresión del suelo bajo una de las locomotoras en el Museo del Ferrocarril.

EVALUACIONES Y OFICIOS

- Evaluación del proyecto: "Mejoramiento de techo" 5ª Avenida 4-14 zona 1, Retalhuleu, ubicado en el departamento de Retalhuleu.

- Evaluación del proyecto: "Remodelación Fachada Frontal" 9ª Avenida 6-80 zona 1, del departamento de Retalhuleu.

- Evaluación proyecto denominado: "Jardín Automatiz", 20 calle 20-72 zona 10 de la ciudad de Guatemala.

- Evaluación y autorización del proyecto: "Colocación de Vallas Publicitarias" sobre muro colindante a la Avenida las Américas de la zona 13, de la ciudad de Guatemala.

- Evaluación del proyecto: "Implementación de poste y ducto único municipal" sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.

- Evaluación y autorización del proyecto: "Retiro de las galeras del mercado municipal", del Municipio de Jalapa, del departamento de Jalapa.

- Evaluación del proyecto: "Fórmula Uno Trinidad", en el departamento de Retalhuleu.

EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS

- Evaluación y autorización del proyecto: "Ofibodega" ubicado en la 1ª calle 3-83 zona 4 de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.

- Evaluación y autorización del proyecto: "Readecuación del inmueble para funeraria", 4ª Avenida 7-18 de la zona 1, de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.

- Evaluación y autorización del proyecto: "Implementación de poste y ducto único municipal" sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.

INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS

- Inspección Técnica por deterioros reportados como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio de 2017, en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala" ubicado en la ciudad de Guatemala.

- Inspección Técnica al área de exposición de locomotoras, derivado de una depresión del suelo bajo una de las locomotoras en el Museo del Ferrocarril, de la ciudad de Guatemala.
 - Supervisión Técnica al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa.
- PLANIFICACIONES DE PROYECTOS**
- Realización de la planificación de los trabajos de Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Peronia.

Atentamente.

Victor Rolando Gómez Cano

Arq. Froy Amílcar Chávez Rivera
 SUBJEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
 DECU 2310

VO. BO.

Guatemala, 29 de diciembre de 2017

Licenciada
 Gladys Elizabeth Palata Gálvez
 Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
 Su despacho





Estimada Licenciada Palata:









De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 3081-2017**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 857-A-2017**, correspondiente del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017.


Resultados Cualitativos:


En el periodo del 16 de octubre al 31 de octubre se evaluaron 4 expedientes, en el mes de noviembre se evaluaron 3 expedientes, y en mes de diciembre se evaluaron 5 expedientes, dando un total de 12 expedientes en este año en curso, dichas evaluaciones comprende la inspección a los inmuebles en el interior de la república y en el área metropolitana, evaluación de expediente para verificación de que se cumplen los requisitos solicitados, atención personalizada a los interesados por seguimiento a los expedientes, la realización de informes técnicos u opiniones técnicas, o en su defecto oficios si los mismos estuvieran incompletos. Así mismo también en este año se realizaron planificaciones, presupuestos, presentaciones y supervisiones de proyectos de restauración.

Resultados Cuantitativos:

No	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
1	Informe Técnico de la evaluación de deterioros reportados como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio de 2017, en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala" ubicado en la ciudad de Guatemala.	163-2017/DECORBIC	
2	Informe Técnico del Diagnóstico de Daños y Deterioros del Ex Convento de Santo Domingo.	184-2017/DECORBIC	
3	Informe Técnico de la Inspección al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa.	186-2017/DECORBIC	
4	Informe Técnico de la Inspección al área de exposición de locomotoras, derivado de una depresión del suelo bajo una de las locomotoras en el Museo del Ferrocarril.	185-2017/DECORBIC	

EVALUACIONES Y OFICIOS	
	1 Evaluación del proyecto: "Mejoramiento de techo" 5ª Avenida 4-14 zona 1, Retalhuleu, ubicado en el departamento de Retalhuleu.
	2 Evaluación del proyecto: "Remodelación Fachada Frontal" 9ª Avenida 6-80 zona 1, del departamento de Retalhuleu.
	3 Evaluación proyecto denominado: "Jardín Automatiz", 20 calle 20-72 zona 10 de la ciudad de Guatemala.
	4 Evaluación y autorización del proyecto: "Colocación de Vallas Publicitarias" sobre muro colindante a la Avenida las Américas de la zona 13, de la ciudad de Guatemala.
	5 Evaluación del proyecto: "Implementación de poste y ducto único municipal" sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.
	6 Evaluación y autorización del proyecto: "Retiro de las galerías del mercado municipal", del Municipio de Jalapa, del departamento de Jalapa.
	7 Evaluación del proyecto: "Fórmula Uno Trinidad", en el departamento de Retalhuleu.
EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS	
	1 Evaluación y autorización del proyecto: "Oribodega" ubicado en la 1ª calle 3-83 zona 4 de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.

VO. BO.


Victor Rolando Gómez Cano


Atentamente.

1	Realización de la planificación de los trabajos de Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Peronia.	de Planos	
PLANIFICACIONES DE PROYECTOS			
2	Supervisión Técnica al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa.	de Ficha Inspección	
2	Inspección Técnica al área de exposición de locomotoras, derivado de una depresión del suelo bajo una de las locomotoras en el Museo del Ferrocarril, de la ciudad de Guatemala.	de Ficha Inspección	
1	Inspección de los deterioros reportados como consecuencia del movimiento telúrico del día 07 de junio de 2017, en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala"	de Ficha Inspección	
INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS			
3	Evaluación y autorización del proyecto: "Implementación de poste y ducto único municipal" sobre la 4ª calle, Frente al Inmueble 15-61 Avenida las Américas de la Zona 13.	177-2017/V.G.	
2	Evaluación y autorización del proyecto: "Readecuación del inmueble para funeraria", 4ª Avenida 7-18 de la zona 1, de la ciudad de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.	176-2017/V.G.	