

Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 2389-2017** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017**. Corresponente del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017.

#### **RESULTADOS CUALITATIVOS:**

- Se apoyó para la cuantificación del material para proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó en las reuniones con temas de planificación y cronogramas para los proyectos de restauración del Palacio Nacional de la cultura.
- Se apoyó con llevar registro fotográfico de los procesos de intervención en los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos del proyecto torreón noroeste, para solicitar el permiso de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos del proyecto señalización y ocupación, para solicitar el permiso de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos del proyecto fachada sur, para solicitar el permiso de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

## RESULTADOS CUANTITATIVOS:

- Cuantificación Materiales de los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura para proyectos de Salón de recepciones y Patio la Paz (apoyo).
- Cronograma diseñado en Excel, impreso en dos formatos A-1, indicando tiempo de ejecución en 12 proyectos de restauración a intervenir del Palacio Nacional de la Cultura.
- Diseño de ficha y redacción en formato oficio en Excel, llevando hasta la fecha: 50 fichas de registro de trabajos realizados en Palacio Nacional de la cultura (carpintería, albañilería y pintura).
- 1 Plano A-1 indicando daños e intervención en torreón noroeste del Palacio Nacional de la Cultura, adjuntando informe para su aprobación.
- 7 planos en formato A-1 del proyecto de Señalización y ocupación en palacio Nacional de la cultura.
- 6 planos en formato A-1 indicando daños e intervenciones en fachada sur del Palacio nacional de la cultura, adjuntando informe para su aprobación.
- 7 hojas tamaño oficio para rotulación de departamentos en sótano del Palacio nacional de la Cultura. Se hizo el diseño en Power point.



Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo



Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 2389-2017** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017**. Correspondiente del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**MES DE AGOSTO**

- Se realizó un recorrido del Palacio Nacional de la Cultura para el desarrollo y planteamiento de proyectos.
- Participación y aportes en las reuniones con temas de planificación y cronogramas para los proyectos primeros.
- Se brindó apoyo en las logísticas en la planificación de los permisos para las intervenciones del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó para la cuantificación del material para proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Dentro de la planificación se logró elaborar los planos para los proyectos solicitados por los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.

## MES DE SEPTIEMBRE

- Se establecieron generalidades de dibujo para la planificación y criterios estandarizados para la planificación en digital y dibujo.
- Se brindó apoyo con las solicitudes de insumos y herramientas para los trabajos solicitados por los profesionales de la oficina de conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en las propuestas y elaboración de planos para las solicitudes de los permisos para las mejoras del torreón Noroeste.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los profesionales en las supervisiones y toma de notas con registros fotográficos evidenciales de los procesos de intervención según las indicaciones de los profesionales de la oficina de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

## MES DE OCTUBRE

- Participación y aportes en las reuniones con temas de planificación y actualización de cronograma de trabajo para los proyectos de Salón de Recepciones y Patio la Paz.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la elaboración de planos para solicitar el permiso del proyecto Señalización y Ocupación Máxima del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó apoyo en la elaboración de renglones de trabajo de torreón noroeste
- Se apoyó con llevar registro fotográfico de los procesos de intervención en los proyectos del salón de recepciones y Patio la Paz, según las indicaciones de los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

## MES DE NOVIEMBRE

- Participación y aportes en las reuniones para los proyectos de Salón de Recepciones y Patio la Paz.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos para solicitar el permiso del proyecto Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con llevar registro fotográfico de los procesos de intervención en los proyectos del salón de recepciones y Patio la Paz, según las indicaciones de los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.

## MES DE DICIEMBRE

- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos para solicitar el permiso del proyecto Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con llevar registro fotográfico de los procesos de intervención en los proyectos, de acuerdo a indicaciones de los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.



Heana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación



Vo. Bo

Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 29 de diciembre de 2017

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe mensual de actividades correspondiente al mes de diciembre conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 2389-2017** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 593-A-2017**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie A 0000007

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.


Resultados Obtenidos:

- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos para solicitar el permiso del proyecto Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó con llevar registro fotográfico de los procesos de intervención en los proyectos, de acuerdo a indicaciones de los

profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del  
Palacio Nacional de la Cultura.



Keana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación



Vo. Bo

Silvia Bolaños  
Administradora  
Palacio Nacional de la Cultura

