

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 563 – 2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8 – 2018, correspondiente al periodo del 03 al 31 de enero del presente año y para *cobro de mis honorarios* estoy presentando la Factura Serie "M" y correlativo 0126.

ACTIVIDADES REALIZADAS


- Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "proyecto de Remodelación y Construcción del Centro de recepción de Retornados de la Dirección General de Migración", que se encuentra dentro del área de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicado en la 14ª avenida (Avenida Hincapié) 11 – 42 zona 13 de la ciudad de Guatemala.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de los trabajos de construcción de paso a desnivel en la Plaza Confucio, Boulevard Vista Hermosa zona 15, frente a la Colonia El Maestro.
- Inspección técnica y análisis del proyecto de remodelación interna del local Helados Sarita, ubicado en la 6ª avenida 9 – 60 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Análisis de los trabajos de demolición de primera crujía y construcción de dos niveles para uso educativo, en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 8 – 43 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.
- Inspección técnica y análisis del estado actual de los inmuebles ubicados en la 7ª calle "A" 4 – 67, 4 – 69 y 5ª avenida 7 – 32 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.
- Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.

RESULTADOS OBTENIDOS


Actividades	Documento de Soporte
Inspección técnica y análisis del proyecto denominado: "proyecto de Remodelación y Construcción del Centro de recepción de Retornados de la Dirección General de Migración", que se encuentra dentro del área de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicado en la 14ª	Opinión Técnica Archivado en Leitz.

avenida (Avenida Hincapié) 11 - 42 zona 13 de la ciudad de Guatemala.	
Inspección técnica y análisis del proyecto de los trabajos de construcción de paso a desnivel en la Plaza Confucio, Boulevard Vista Hermosa zona 15, frente a la Colonia El Maestro.	Informe Técnico Archivado en Leitz.
Inspección técnica y análisis del proyecto de remodelación interna del local Helados Sarita, ubicado en la 6ª avenida 9 - 60 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Análisis de los trabajos de demolición de primera cruja y construcción de dos niveles para uso educativo, en el inmueble ubicado en la 6ª avenida 8 - 43 zona 1, Quetzaltenango, Quetzaltenango.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Inspección técnica y análisis del estado actual de los inmuebles ubicados en la 7ª calle "A" 4 - 67, 4 - 69 y 5ª avenida 7 - 32 zona 10, ciudad de Guatemala, Guatemala.	Informe Técnico Archivada en Leitz.
Elaboración de opiniones técnicas de distintos expedientes ingresados por parte de la Ventanilla Única del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala.	Varias Opiniones Técnicas Archivadas en Leitz.
Participación en la Mesa de Evaluación de Expedientes de la Municipalidad de Guatemala.	Hojas de Evaluación firmadas por la suscrita Archivadas en leitz

Atentamente.


Ingrid Morales
 Arquitecta
 Col. 4152
 Ingrid Nohemij Morales Carías

Vo.Bo.


 Arq. Rony Amílcar Chávez Rivas
 SUB-JEFE
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
 ADMINISTRACIÓN DE BIENES CULTURALES