

Tikal, Flores, Patén 31 de Enero del 2018
Informe No.01 2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Vicerministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada: Licenciada Palala:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al periodo del 03 al 31 del mes de enero del 2018, conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 557-2018 Por Servicios Técnicos** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 8-2018** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B, y correlativo número **000016**.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**ACROPOLIS NOETE ESTRUCTURA 5D-33 CHAC
PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:**

➤ Resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco

ESTRUCTURA 5D-51: ESCULTURA EN BAJO RELIEVE.

➤ Desyerbó, barrido, limpieza en húmedo como limpieza del material suelto en la parte de atrás, desraizado para su consolidación.

TEMPLO III

➤ Limpieza en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7.

ALTAR 13

➤ Limpieza en húmedo de altar No 13 como barrido de vereda que conduce al mismo.

ESTRUCTURA 5D-51

➤ Excavación desraizado y limpieza en seco y húmedo del monumento en fachada norte de estructura

ESTRUCTURA 5D-52

➤ Limpieza en seco del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbó, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal.

ESTRUCTURA 5D-43 TEOTIHUCANO:

➤ Limpieza en seco, desyerbó, chapeo y barrido de estructura y su área.

ESTRUCTURA 6C-53:

➤ Limpieza en seco, desyerbó, chapeo y barrido de estructura y su área.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.
- Monitorea área de túneles en grupo 6C-XVI.

RESULTADOS OBTENIDOS:

ACROPOLIS NOETE ESTRUCTURA 5D-33 CHAC

PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:

- Resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco, con el objetivo de evitar el avance del deterioro en esta escultura.

ESTRUCTURA 5D-51: ESCULTURA EN BAJO RELIEVE.

- Desyerbé, barrido, limpieza en húmedo como limpieza del material suelto en la parte de atrás, desratizado para su consolidación. Esto con el objetivo de evitar que continúe el deterioro del rasgo arquitectónico que presenta esta estructura.

TEMPLO III

- Limpieza en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los monumentos, eliminación de hongos, micro flora que se incrustan en los mismos.

ALTAR 13

- Limpieza en húmedo de altar No 13 como barrido de vereda que conduce al mismo. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en el monumento como la protección del mismo.

ESTRUCTURA 5D-51

- Excavación desratizado y limpieza en seco y húmedo del monumento en fachada norte de estructura, para su conservación y evitar el deterioro del mismo.

ESTRUCTURA 5D-52

- Limpieza en seco del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los rasgos arquitectónicos que presenta la estructura.

ESTRUCTURA 5D-43 TEOTIHUACANO:

- Limpieza en seco, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área. Con el objetivo de prevenir el deterioro en los mismos y prevenir que continúe el deterioro de los rasgos arquitectónicos.

ESTRUCTURA 6C-53:

- Limpieza en seco, desyerbó, chapeo y barrido de estructura y su área. Para evitar el deterioro de los monumentos in-situ, con el objetivo de evitar el avance del deterioro de los elementos arquitectónicos que lo constituye.

OTRAS ACTIVIDADES:


- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo con el objetivo de mantener una base de datos del avance en los frentes de trabajos.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el Asesor de arqueología y unidad Técnica. Para mantener la base de datos de las actividades realizadas en las áreas que se están interviniendo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para la realizar propuestas de conservación.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el Informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.


José María Anavisca.


Vo Bo. Roberto Castillo
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural