

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesional Número 488-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente del 03 de enero al 31 de enero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A", número 000067**.

Actividades Realizadas:

1. Culminación de cuantificación de materiales, planos y especificaciones sobre integración de piezas en la Cubierta Y Estructura Del Techo Del Área Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arévalo Y Secretaría" del Ex - convento Santo Domingo, zona 1, Ciudad de Guatemala.
2. Terminó de presupuesto, planos y especificaciones sobre trabajos de readecuación de sistema hidráulico del Ex - convento Santo Domingo, zona 1, Ciudad de Guatemala.
3. Planos para revisión en 7 calle 10-55, zona 1
4. Trabajos de obra civil sobre instalación de caja de registro en zona 1, Ciudad de Guatemala.
5. Trabajos de construcción en la 13 calle "A" 10-39, zona 1, Ciudad de Guatemala.
6. Trabajos de restauración en el Templo de Minerva y construcción de nuevo Mercado Municipal, Jalapa, Jalapa.
7. Visita técnica a la construcción del Mercado Municipal de Asunción Mita, Jutiapa.
8. Trabajos de remodelación de locales comerciales en la 3 avenida 22-20, zona 1, Ciudad de Guatemala.
9. Trabajos de ampliación de segundo nivel en la 2 calle 12-14, zona 1, Ciudad de Guate
10. Asistir a reuniones en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales –DECORBiC-.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Culminación de cuantificación de materiales, planos y especificaciones sobre integración de piezas en la Cubierta Y Estructura Del Techo Del Área Del Vice despacho, Salón De Sesiones "Juan José Arévalo Y Secretaria" del Ex – convento Santo Domingo, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Planos de estado actual, daños y deterioros e intervención y presupuesto, planos, cuantificación de materiales y especificaciones.
Trabajos de ampliación de segundo nivel en la 2 calle 12-14, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión técnica, archivado en Leitz.
Trabajos de remodelación de locales comerciales en la 3 avenida 22-20, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Informe técnico, archivado en Leitz.
Visita técnica a la construcción del Mercado Municipal de Asunción Mita, Jutiapa.	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Trabajos de construcción de nuevo Mercado Municipal y trabajos de restauración en el Templo de Minerva, Jalapa, Jalapa..	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Planos para revisión en 7 calle 10-55, zona 1	Informe Técnico de inspección, archivado en Leitz.
Trabajos de construcción en la 13 calle "A" 10-39, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión técnica, archivado en Leitz.
Trabajos de obra civil sobre instalación de caja de registro en zona 1, Ciudad de Guatemala.	Opinión técnica, archivado en Leitz.
Termino de presupuesto, planos y especificaciones sobre trabajos de readecuación de sistema hidráulico del Ex – convento Santo Domingo, zona 1, Ciudad de Guatemala.	Planos de estado actual, daños y deterioros e intervención y presupuesto, planos, cuantificación de materiales y especificaciones.

Sin otro particular,

Atentamente,


Nelly Maria Aguilera Duarte

Nelly Maria Aguilera Duarte
ARQUITECTA
Colegiado 5544

Vo.Bo. 