

Guatemala 31 de Enero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al periodo del 03 al 31 de Enero de 2018 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 477-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie "B" 0126

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Obtenidos:

- Se brindó apoyo con la elaboración de reportes semanales de los trabajos varios de reparación.
- Se brindó apoyo con la planificación para restauración de la fachada Sur solicitada por los profesionales de la oficina de conservación del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindó el apoyo con las inspecciones en cada frente de trabajo.
- Se brindó apoyo en las cuantificaciones para las solicitudes de los materiales e insumos para los trabajos de reparación de la cúpula.
- Se brindó apoyo en las inspecciones técnicas de los trabajos solicitados por los profesionales de la Oficina de Conservación y Restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los profesionales en las supervisiones y toma de notas con registros fotográficos evidenciales de los procesos de intervención según las indicaciones de los profesionales de la oficina de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se participó con los registros fotográficos de los avances de los proyectos de restauración de la azotea del gran salón de recepciones.
- Se brindó apoyo con la cuantificación de los elementos a restaurar de la fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.



Eduardo Alfredo Ovando Dorantes  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación  
Palacio Nacional de la Cultura



M. Sc. Arq. Luisferminda Rojas Garcia  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.