

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2018**, correspondiente al mes de febrero del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000111.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión en el corte y extracción de bloques de piedra caliza en cantera que se ubica en la ruta Tikal-Uaxactún. Que servirán para la restauración en el edificio 5D-105
2. Supervisión en el traslado de 50 blocks de piedra caliza de cantera hacia el lado posterior del Templo V, que se utilizará en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
3. Supervisión en la evacuación de ripio en la parte posterior del templo V, área en donde se encuentra el campamento para los trabajos del edificio 5D-105.
4. Se continúa con el proceso del análisis del material cerámico rescatado en las excavaciones realizadas en el edificio 5D-105.
5. Ampliación en la construcción de un área para la sala de dibujo en el campamento para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
6. Se continúa con las excavaciones arqueológicas, liverando el muro que cubre la cámara norte, fachada Este , extrep norte del edificio 5-105

Resultados Obtenido:

1. El trabajo en cantera consistió en el corte y extracción de 40 blocks de piedra caliza de 0.60 X 0.40 X 0.30m.que se utilizaran en la restauración en el edificio 5D-105.
2. Se coordinó con el encargado de transporte para que nos apoyara en el traslado de los bloques de piedra caliza extraídos en cantera hacia el lado posterior del templo V, material que servirá en la restauración del edificio 5D-105.
3. El trabajo consistió en la evacuación de material ripio resultado de la talla de bloques de piedra caliza acumulado en la parte posterior del templo V, se extrajeron 16m3. De ripio acumulado.

4. El trabajo consistió, en el avance en la clasificación del material arqueológica recuperado en las excavaciones arqueológicas realizadas en el edificio 5D-105. Se analizaron 10 bolsas.
5. Se construyó un área de 5.00m2. para la sala de dibujo en el campamento que sirve para los trabajos de registro gráfico en el edificio 5D-105.
6. Se continuaron con las excavaciones arqueológicas en la cámara norte del edificio 5D-105


Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES



Vo.Bo.


Ing. Juan Orlando
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Administración General del Patrimonio Cultural y Natural