

Guatemala 28 de febrero de 2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de febrero, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 479-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 08-2018**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie A 00000011

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.


Resultados Obtenidos:

- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos para cuantificación del proyecto Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.

- Se apoyó en conteo de elementos arquitectónicos en fachada Sur, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo



*M. Sc. Arq. Luisaferminda Rojas García*  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 28 de febrero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe final de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 479-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 08-2018**. Correspondiente del 03 de enero al 28 de febrero de 2018

#### MES DE ENERO

- Planificación de tipología de pisos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la planificación para el Proyecto de intervención en fachada Norte del Palacio Nacional de la Cultura, comprendiendo planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó en la cuantificación de elementos arquitectónicos en fachada Sur, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

## MES DE FEBRERO

- Se apoyó en el levantamiento de datos y elaboración de planos para cuantificación del proyecto Fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en conteo de elementos arquitectónicos en fachada Sur, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.

Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo



M. Sc. Arq. *Cristóbal Rojas García*

Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 28 de febrero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 479-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 08-2018**, Correspondiente del 03 de enero al 28 de febrero de 2018.

#### **RESULTADOS CUALITATIVOS:**

- Planificación de tipología de pisos del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se realizó la planificación para el Proyecto de intervención en fachada Norte del Palacio Nacional de la Cultura, comprendiendo planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó en la cuantificación de elementos arquitectónicos en fachada Sur, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura

#### **RESULTADOS CUANTITATIVOS:**

- 5 Planos en formato A-1 indicando tipología de pisos del Palacio Nacional de la Cultura, adjuntando informe para su aprobación.

- Culminación de planificación del proyecto de fachadas sur, este y oeste haciendo un total de 20 Planos en formato A-1, para trámites de permisos en Patrimonio.
- Cuantificación de elementos arquitectónicos (ventanas, puertas, columnas, fachaletas, etc.) que comprenden la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura trasladados a Excel haciendo un total de 50 hojas.

Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo



M. Sc. Arq. *Luisfermanada Rojas García*  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura