

Guatemala 28 de febrero de 2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Palala Gálvez

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo Número 546-2018 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 8-2018 correspondientes del 03 de enero al 28 de febrero de 2018.

RESULTADO CUALITATIVOS:

Se realizó la planificación de proyectos para la restauración del Palacio Nacional:


- Se realizó la *planificación para el Proyecto de intervención en fachada Norte* del Palacio Nacional de la Cultura, comprendiendo planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó en la *cuantificación de elementos arquitectónicos en fachada Sur*, del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se elaboró la *planificación de tipología de pisos del Palacio Nacional de la Cultura*.
- Se culminó la *planificación para el proyecto de intervención de Fachadas Sur, Este y Oeste del Palacio Nacional de la Cultura*; que comprenden planos

- de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.
- Se apoyó en la *cuantificación de elementos arquitectónicos en Fachada Sur*, del Palacio Nacional de la Cultura.
 - Se apoyó en la realización de la *documentación de las especificaciones técnicas para el proyecto de Restauración de la Fachada Sur*.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:


- 11 planos concernientes a la *planificación para el Proyecto de intervención en fachada Norte* del Palacio Nacional de la Cultura.
- 50 hojas concernientes *cuantificación de elementos arquitectónicos en fachada Sur*, del Palacio Nacional de la Cultura (columnas, bases de columnas, ventanas, puertas y otros).
- 5 planos formato A1 concernientes al proyecto de planificación de tipología de pisos del Palacio Nacional de la Cultura.
- 20 planos formato A2 sobre la *planificación para el proyecto de intervención de Fachadas Sur, Este y Oeste del Palacio Nacional de la Cultura*; que comprenden planos de materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y propuesta de intervención.

- 368 hojas de *especificaciones técnicas para el proyecto de Restauración de la Fachada Sur*.



Isis Esmeralda Calderón Gómez
Servicios Técnicos

Oficina de Conservación



Silvia Bolanos
Administradora
Palacio Nacional de la Cultura
Vo.Bo.