

Tikal, Flores, Petén 28 de Febrero del 2018
Informe No.02- 2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada: Licenciada Palala:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al mes de Febrero del 2018, conforme a lo estipulado en el Contrato administrativo No. 557- 2018 Por Servicios Técnicos aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número No. 8 - 2018 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B, y correlativo número 000017.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33-3ª, CHAC
PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:**

- Apoyo en la continuación con los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco

ESTRUCTURA 5D-51: ESCULTURA EN BAJO RELIEVE TLALOC.

- Apoyo en la consolidación de grietas en el sector sur de escultura Tláloc o Guacamayo desyerbé, barrido, limpieza en húmedo, desraizado y consolidación del mismo.

ESTRUCTURA 5D-52

- Apoyo en la limpieza en seco y húmedo del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal.

ESTRUCTURA 5D-122:

- Apoyo en la consolidación de grietas provocadas por raíces en la estructura como su desyerbé, barrido, desraizado y consolidación del mismo.

TEMPLO III

- Apoyo en la continuación con la limpieza en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7.

TEMPLO VI

- Apoyo en la continuación con la limpieza mecánica en seco de estelas Y alterares en este sector.

Grupo "Q":

- Continuación con el mantenimiento limpieza mecánica en seco a Estelas y Altar, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Como también chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "R":

- Continuación con el mantenimiento de Limpieza mecánica en seco a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo Norte o "P-H"

- Continuación mantenimiento de Limpieza mecánica en seco a Estelas y Altares en este sector, limpieza de vegetación alrededor de los monumentos.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Apoyo en el registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.
- Apoyo en el monitorea área de túneles en grupo 6C-XVI.

RESULTADOS OBTENIDOS:

**ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33.- 3ª. CHAC
PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:**

- Apoyo en la continuación con los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco, con el objetivo de evitar el avance del deterioro en esta escultura en el área inferior y superior de la misma.

ESTRUCTURA 5D-51: ESCULTURA EN BAJO RELIEVE TLALOC.

- Apoyo en la continuación con el desyerbê, barrido, limpieza en húmedo como limpieza del material suelto en la parte de atrás, desraizado y su consolidación. Esto con el objetivo de evitar que continúe el deterioro del rasgo arquitectónico que presenta esta estructura.

ESTRUCTURA 5D-52

- Continuación limpieza en seco del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbê, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los rasgos arquitectónicos que presenta la estructura.

ESTRUCTURA 5D-122:

- Apoyo en la consolidación de grietas provocadas por raíces en la estructura como su desyerbê, barrido, desraizado y consolidación del mismo.

TEMPLO III

- Apoyo en la continuación con la limpieza en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los monumentos, eliminación de hongos, micro flora que se incrustan en los mismos.

TEMPLO VI

- Apoyo en la continuación con la limpieza en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los monumentos, eliminación de hongos, micro flora que se incrustan en los mismos.

COMPLEJO "Q":

- Apoyo en el mantenimiento de Limpieza con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Con el objetivo de prevenir el deterioro en los mismos

- COMPLEJO "R":**
- Apoyo en la continuación en el mantenimiento de Limpieza con brocha a Estelas y Altares, limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Con el objetivo de mantenerlos en buen estado y prevenir el deterioro de los monumentos

COMPLEJO "P-H"

- Apoyo en el mantenimiento de Limpieza con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Se logró la limpieza mecánica de los monumentos que integran este grupo. Esto para protegerlo de hongos y otros factores que puedan dañar las esculturas.


Petro -grabado

- Apoyo en el mantenimiento de Limpieza con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Se logró la limpieza mecánica de los monumentos que integran este grupo. Esto para protegerlo de hongos y otros factores que puedan dañar las esculturas.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el Asesor de arqueología y unidad Técnica. Para mantener la base de datos de las actividades realizadas en las áreas que se están interviniendo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para la realizar propuestas de conservación.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.


José María Anavisca.

Vo.Bo.

Ing. Andrés Cordero
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural