

Guatemala 31 de enero de 2018
Informe No. 01-2018

Licenciada

Gladys Elizabeth Pálala Gálvez

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente del 3 al 31 de enero de 2018 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B No. 0013.

Actividades Realizadas:

1. Se elaboro la programación anual de proyectos de restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Se trabajo en el proyecto de bases de licitación y cotización de los trabajos de restauración de la Fachada sur, azotea y cubiertas de membranas del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Coordinación en la restauración del Salón de Recepciones y Patio de La Paz del Palacio Nacional de La Cultura.
4. Supervisión en las reparaciones de la restauración y mantenimiento en el edificio.

Resultados Obtenidos:

- Planificación de pedido de materiales anuales para la restauración de la fachada sur del Palacio nacional.
- Entrega de los trabajos de restauración del Patio de La Paz.
- Supervisiones y monitoreo del inicio de los trabajos de restauración de la fachada sur en el palacio nacional de la Cultura.
- Mejor uso de las instalaciones del Palacio Nacional de La Cultura.
- Entrega de los trabajos de restauración del salón de Recepciones.
- Elaboración del proyecto de bases de cotización de la cubierta de los patios de La Paz y Cultura del Palacio Nacional de La Cultura.
- Supervisiones y monitoreo de los movimientos de oficinas.



Silvia Bolaños

Administradora

Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.

c.c. Archivo



Sergio Mohamed Estrada Ruiz

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente al mes de febrero del 2018 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B No. 0015.

Actividades Realizadas:

1. Se elaboró planificación materiales para los proyectos de restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Se trabajo en el proyecto de bases de licitación y cotización de los trabajos de restauración de la Fachada sur, azotea y cubiertas de membranas del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Coordinación en la restauración de las vigas Vierendel del Salón de Recepciones y Supervisión en las reparaciones de la restauración y mantenimiento en el edificio.

Resultados Obtenidos:

- Planificación de pedido de materiales anuales para la restauración de la fachada sur del Palacio nacional..
- Supervisiones y monitoreo del inicio de los trabajos de restauración de la fachada sur en el palacio nacional de la Cultura.
- Mejor uso de las instalaciones del Palacio Nacional de La Cultura.
- Entrega de los trabajos de restauración de las vigas Vierendel del Salón de Recepciones.
- Elaboración del proyecto de bases de cotización de la cubierta de los patios de La Paz y Cultura del Palacio Nacional de La Cultura.
- Supervisiones y monitoreo de los movimientos de oficinas.

Sivia Bolaños
Administradora
Vo.Bo. del Palacio Nacional de la Cultura
c.c. Archivo

Sergio Mohamed Estrada Ruiz

Guatemala 28 de febrero de 2018
Informe de Resultados

Licenciada
Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de Resultados de actividades conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente del 3 de enero al 28 de febrero del 2018.

Resultados Cualitativos:

1. Asesoramiento en la elaboración de la planificación de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Inicio de la restauración de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos y antropicos que han afectado a la misma, para lo cual se llevo una bitácora del proyecto, la elaboración de los planos de la fachada del Torreón central de las intervenciones realizadas.
3. Se apoyó como coordinador de la brigada de evaluación a la Unidad de Gestión de riesgos del Ministerio de Cultura y deportes.
4. Supervisión en las reparaciones de la restauración de la fachada sur y vigas Vierendel del Salón de Recepciones.
5. Elaboración de dictámenes técnicos, opiniones técnicas solicitadas por la administración del Palacio Nacional de la Cultura.
6. Elaboración de informes de avances físicos de la restauración del patio de la Paz y Salón de Recepciones del Palacio Nacional de La Cultura
7. Campañas de Gestión para trabajadores del Departamento de conservación del Palacio Nacional de la Cultura.

Resultados Cuantitativos:

1. Elaboración de planificación de la restauración de la fachada sur, del Palacio Nacional de La Cultura.
2. Elaboración de la planificación de la Fachada Sur del Palacio Nacional de La Cultura.
3. Restauración y reparación de los daños en las vigas Vierendel del salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura

Guatemala 28 de febrero de 2018
Informe final

Licenciada

Gladys Elizabeth Pálala Gálvez


Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Estimada Licenciada Pálala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el contrato administrativo por servicios profesionales No. 473-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial No. 8-2018, correspondiente del 3 de enero al 28 de febrero de 2018.


Actividades Realizadas:

1. Coordinación en la planificación de la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan las fachaletas de concreto y los agentes biológicos, químicos Y antropicos que han afectado a la misma, asesorando la elaboración de los planos de la fachada de las intervenciones a realizar.
2. Elaboración de dictámenes técnicos, opiniones técnicas solicitadas por la administración del Palacio Nacional de la Cultura.
3. Elaboración de informes técnicos de la restauración del Palacio Nacional de La Cultura.
4. Campañas de Gestión para trabajadores de las diferentes instituciones que funcionan en el Palacio Nacional de la Cultura.
5. Supervisión de los talleres de carpintería, Herrería, plomería y electricidad.
6. Coordinación en la restauración de las áreas de las vigas Vierendel del Salón de Recepciones, y azotea torreón central sur del Palacio Nacional de la Cultura. haciendo el registro y levantamiento de daños que presentan en las áreas afectadas y los agentes biológicos, químicos Y antropicos que han afectado a la misma, para lo cual se llevo una bitácora del proyecto, la elaboración de los planos de la fachada del Torreón central de las intervenciones realizadas que se detallan:



Azotea:

- 6,680 metros cuadrados de limpieza y eliminación de micro flora y líquenes de la superficie de terraza de la azotea.
- 6,680 metros cuadrados de liberación y reordenamiento de cables de tv, cámaras, internet, telefonía y fibra óptima.



Salón de Recepciones:

- 288.88 metros cuadrados de limpieza y liberación de micro flora y líquenes en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de liberación de repello y picado de superficie en cúpula.
- 288.88 metros cuadrados de integración de repellos, acabado final e impermeabilización de cúpula.
- 279.60 metros cuadrados de liberación de líquenes, micro flora, pintura en mal estado y exfluorescencias en vigas Vierendel.



Otras áreas:

- De forma paralela a estos frentes de trabajo se ha estado trabajando en los proyectos de cambio de cubiertas en los patios de la paz y la cultura, para ejecutarse en el 2018.
- 1406.25 metros cuadrados de restauración de muros en el sótano norte que incluye, resane de desportilla miento, integración de sistemas hidrofugantes, aplicación de pintura y zócalo, reparación del sistema de iluminación y lámparas.

Limpieza y Liberación de Piezas en Riesgo de Desprenderse:

Derivado al peligro que representaba que callera sobre las personas pedazos de la fachada del sur del Palacio Nacional Se procedió a la limpieza de elemento decorativos y liberación de elementos que se encontraba sueltos en un 100%, realizando un levantamiento fotográfico y registro.

~~Silvia Bolaños~~
Administradora
Mo.Bo.
Palacio Nacional de la Cultura
c.c. Archivo

~~Sergio Mohamed Estrada Ruiz~~