

Guatemala, 28 de febrero de 2018  
Informe 02 – 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:  
De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 489-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018**, correspondiente del 1 de febrero al 28 de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "A" y correlativo 000116**.


#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Evaluación del **Expediente No. 0047-2018/DECORBIC** donde el Arquitecto Erwin Giovanni González Lara, Gerente General de Ferrovías, somete a Consideración la Aprobación el proyecto denominado "Proyecto de Conservación y Restauración de la Estación del Ferrocarril, de Retalhuleu" ubicado en la cabecera departamental.
- **Inspección Técnica** al Templo se San Rafael las Flores, municipio del departamento de Santa Rosa, el día 1 de febrero de 2018, con el motivo de Asesorar y darle seguimiento las intervenciones en dicho templo.
- Finalización y Entrega de la planificación Solicitada en el **Expediente No. 1469-2017/DECORBIC** sobre los trabajos de Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Peonia.
- Evaluación y Planificación para el **Remozamiento de Batería de Baños del Ex Convento Santo Domingo**.
- Evaluación del **Expediente No. 0454-2017/DECORBIC** donde la señora Herlem Sánchez Velásquez, solicita la aprobación de la intervención, del proyecto denominado "**Edificio Comercial de Dos Niveles**" ubicado en la 9ª avenida 3-15 de la zona 1, de Retalhuleu.

## RESULTADOS OBTENIDOS

Actividades	Documento de Soporte
Evaluación del <b>Expediente No. 0047-2018/DECORBIC</b> donde el Arquitecto Erwin Giovanni González Lara, Gerente General de Ferrovías, somete a Consideración la Aprobación el proyecto denominado "Proyecto de Conservación y Restauración de la Estación del Ferrocarril, de Retalhuleu" ubicado en la cabecera departamental.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
<b>Inspección Técnica</b> al Templo se San Rafael las Flores, municipio del departamento de Santa Rosa, el día 1 de febrero de 2018, con el motivo de Asesorar y darle seguimiento las intervenciones en dicho templo.	Ficha de Inspección Archivada en Leitz.
Evaluación y Planificación para el Remozamiento de Batería de Baños del Ex Convento Santo Domingo.	Opinión Técnica Archivada en Leitz.
Evaluación del <b>Expediente No. 0454-2017/DECORBIC</b> donde la señora Herlen Sánchez Velásquez, solicita la aprobación de la intervención, del proyecto denominado " <b>Edificio Comercial de Dos Niveles</b> " ubicado en la 9ª avenida 3-15 de la zona 1, de Retalhuleu.	Oficio Archivada en Leitz.

Atentamente.



Victor Rolando Gómez Cano

Vo.Bo.  
  
**Victor Rolando Gómez Cano**  
**ARQUITECTO**  
**Colegiado 5545**

Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales  
 D. E. C. U. N. D. J. C.

Guatemala, 28 de febrero de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de actividades, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 489-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 08-2018**, correspondiente del 3 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

##### **Informes técnicos**

- Informe Técnico de la Inspección al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa, realizada el día 01 de febrero de 2018.
- Informe Técnico de la Evaluación del expediente del proyecto de Formula Uno Trinidad, solicitando se solvante la categoría patrimonial del inmueble, para poder emitir la opinión técnica, correspondiente.
- Informe Técnico de la Inspección realizada en el inmueble ubicado en la 2ª Calle 9-09 zona 2 de la ciudad de Guatemala, donde se realizaron trabajos de construcción sin autorización.

##### **Evaluaciones y oficios**

- Evaluación del Expediente no. 037-2018/DECORBIC, donde la Directora Técnica solicita saber el estado de este, y donde obra el expediente.

##### **Evaluaciones y opiniones técnicas**

- Evaluación y autorización del proyecto: **"Instalación de Nomenclatura Iluminada del Municipio de Retalhuleu"**, departamento de Retalhuleu.

- Evaluación y autorización del proyecto: denominado **"Construcción de Restaurante"**, ubicado sobre Avenida la Circunvalación 6-36 de la zona 6 del municipio de Retalhuleu.
- Evaluación y autorización del proyecto: **"Construcción de un Tercer Nivel"** en el proyecto con Resolución No. DAJ-010-2017, ubicado en la 8ª Avenida 10-35 Barrio San Nicolás de la zona 1 de Retalhuleu
- Evaluación y autorización del proyecto: **"Remodelación Despensa Familiar Retalhuleu"**
- Evaluación y autorización del proyecto: **"Proyecto de Conservación y Restauración de la Estación del Ferrocarril, de Retalhuleu"** ubicado en la cabecera departamental.


### **Inspecciones y supervisiones técnicas**

- Supervisión Técnica al Templo de San Rafael las Flores municipio del departamento de Santa Rosa.

### **Planificaciones de proyectos**

- Finalización y Entrega de la planificación de los trabajos de Restauración y Reconstrucción de las instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva, ubicada en la zona 8, ciudad de Peronia.
- Realización de planificación para la modulación de Baldosa en el Templo de San Rafael las Flores, solicitado por el comité económico de ese templo.

Atentamente.

  
Victor Rolando Gómez Cano

**Victor Rolando Gómez Cano**  
**ARQUITECTO**  
**Colegiado 5545**

Vo.Bo  


Arq. Rony Amicar Chávez Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D E P A R T A M E N T O

Guatemala, 28 de febrero de 2018.

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palata Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho


Estimada Licenciada Palata:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe final de resultados conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 489-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 08-2018**, correspondiente del 3 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2018.


#### RESULTADOS CUALITATIVOS:

En el periodo del 103 de enero al 28 de febrero se evaluaron 7 expedientes, en los meses de enero y febrero de 2018, dichas evaluaciones comprende la inspección a los inmuebles en el interior de la república y en el área metropolitana, evaluación de expediente para verificación de que se cumplan los requisitos solicitados, atención personalizada a los interesados por seguimiento a los expedientes, la realización de informes técnicos u opiniones técnicas, o en su defecto oficios si los mismos estuvieran incompletos. Así mismo también en este año se realizaron planificaciones, presentaciones y supervisiones de proyectos de restauración.

#### RESULTADOS CUANTITATIVOS:

No	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA
<b>INFORMES TÉCNICOS</b>			
1	Informe Técnico de la <b>Inspección al Templo de San Rafael las Flores</b> municipio del departamento de Santa Rosa, realizada el día 01 de febrero de 2018.	20-2018/V.G.	
3	Informe Técnico de la Evaluación del expediente del proyecto de <b>Fórmula Uno Trinidad</b> , solicitando se solvete la categoría patrimonial del inmueble, para poder emitir la opinión técnica, correspondiente.	03-2018/V.G.	
4	Informe Técnico de la Inspección realizada en el inmueble ubicado en la 2ª Calle 9-09 zona 2 de la ciudad de Guatemala, donde se realizaron <b>trabajos de construcción sin autorización</b> .	05-2018/V.G.	
<b>EVALUACIONES Y OFICIOS</b>			
1	Evaluación del Expediente No. <b>037-2018/DECORBIC</b> , donde la Directora Técnica solicita saber el estado de este, y donde obra el expediente.	37-2018/V.G.	

**EVALUACIONES Y OPINIONES TÉCNICAS**

<b>1</b>	Evaluación y autorización del proyecto: <b>"Instalación de Nomenclatura Iluminada del Municipio de Retalhuleu"</b> , departamento de Retalhuleu.	27-2018/V.G.	
<b>3</b>	Evaluación y autorización del proyecto: denominado <b>"Construcción de Restaurante"</b> , ubicado sobre Avenida la Circunvalación 6-36 de la zona 6 del municipio de Retalhuleu.	03-2018/V.G.	
<b>4</b>	Evaluación y autorización del proyecto: <b>"Construcción de un Tercer Nivel"</b> en el proyecto con Resolución No. DAJ-010-2017, ubicado en la 8ª Avenida 10-35 Barrio San Nicolás de la zona 1 de Retalhuleu.	06-2018/V.G.	
<b>5</b>	Evaluación y autorización del proyecto: <b>"Remodelación Despensa Familiar Retalhuleu"</b>	11-2018/V.G.	
<b>6</b>	Evaluación y autorización del proyecto: <b>"Proyecto de Conservación y Restauración de la Estación del Ferrocarril, de Retalhuleu"</b> ubicado en la cabecera departamental.	26-2018/V.G.	
<b>INSPECCIONES Y SUPERVISIONES TÉCNICAS</b>			
<b>1</b>	<b>Supervisión Técnica al Templo de San Rafael las Flores</b> municipio del departamento de Santa Rosa.	Ficha de Inspección	
<b>PLANIFICACIONES DE PROYECTOS</b>			
<b>1</b>	Finalización y Entrega de la planificación de los trabajos de Restauración y Reconstrucción de <b>las Instalaciones antiguas del casco de la finca la Selva</b> , ubicada en la zona 8, ciudad de Peonia.	Planificación	
<b>2</b>	Realización de planificación para la <b>Modulación de Baldosa en el Templo de San Rafael las Flores</b> , solicitado por el comité económico de ese templo.	Planificación	

Atentamente.

No.Bo. 

  
Victor Rolando Gómez Cano

**Victor Rolando Gómez Cano**  
**ARQUITECTO**  
**Colegiado 5545**

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera  
SUBJEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
D.E.C.O.R.S.I.C