

# ARO. BRENDA RAQUEL LOPEZ WUNDRAM

Diagonal 5 40-02 zona 8 lote 90  
 Quetzaltenango, Quetzaltenango

BRENDA RAQUEL, LOPEZ WUNDRAM  
 Arquitecta - Colegiado 3757

Factura de Pequeño Contribuyente Serie B
No. 0070


Nif: 2798558-K

QUETZALTENANGO		
Día	Mes	Año
27	03	2018

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  
 Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1, GUATEMALA Nif: 337851-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 1007 - 2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 162 - 2018.  CANCELADO.	10,000.-
Cantidad en letras: Diez mil Quetzales Exactos.		
<b>TOTAL Q.</b>		<b>10,000.-</b>

Resolución No. 2017-5-392-1273 de fecha 27/03/2017 del 01 al 100. P/S copia amarilla T/N block  
 Dólet NIT: 2644756-8, Tel. 7767-1227 Vigencia de 1 Año, vencen 27/03/2018 NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL



*Rivera*  
Wundram  
G T A  
3757

Arq. Rony Amilcar Chaves Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y  
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES  
D E C O R B I C

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, por Servicios profesionales, correspondientes al mes de Marzo del año 2018, conforme a lo estipulado en la cláusula novena del Contrato Administrativo No. 1007-2018, y Acuerdo Ministerial 162-2018, suscrito por el Ministerio de Cultura y Deportes; y para cobro de mis honorarios estoy presentando la Factura Serie "B" y correlativo 0070.

**Actividades:**

- a. Asesoría en inspecciones del Centro Histórico, programadas conjuntamente con la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango
- b. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas relacionadas con los expedientes de acuerdo a las inspecciones del Centro Histórico de la Ventanilla Única de la Municipalidad de Quetzaltenango.
- c. Asesorar en la elaboración de diagnósticos y opiniones técnicas concernientes a los proyectos presentados por instituciones o personas de capacidad científica y técnica fehacientes que soliciten autorización para intervenir el patrimonio cultural edificado en el Departamento de Quetzaltenango.
- d. Asesorar en la elaboración de Planificación y Presupuesto de los Proyectos de Restauración asignados por la Jefatura del DECORBIC.
- e. Asesoría en la elaboración de informes mensuales que establezcan el avance físico de las obras en los proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales del departamento de Quetzaltenango.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma calle 2-06, zona 1, Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 11-05, zona 1, Quetzaltenango.
3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 5-08, zona 1, Quetzaltenango.


5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-30, zona 1, Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 5-25, zona 1, Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 7-12, zona 1, Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 6-32, zona 1, Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 4-32, zona 1, Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 5-25, zona 1, Quetzaltenango.
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olinstepeque, Municipio de Olinstepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
13. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)
14. Inspección técnica al inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para inspección sobre estado actual de inmueble ubicado en la 5ta calle 5-10 zona 1.
15. Inspección técnica al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.
16. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles que realizan intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, entre otros.
17. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.

**Resultados obtenidos:**

<b>Actividades</b>	<b>Documentos de soporte</b>
1. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma calle 2-06, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
2. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 12 avenida 11-05, zona 3, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

3. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 5ta calle 5-08, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
4. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.08/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
5. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 10-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
6. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 7ma avenida 10-30, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
7. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va avenida 5-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.09/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
8. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 9na calle 7-12, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
9. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 8va calle 6-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
10. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 2da calle 4-32, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
11. Inspección técnica al inmueble ubicado en la 6ta avenida 5-25, zona 1, Quetzaltenango.	Fotografías en archivo digital, y acta No.10/2018 de la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.
12. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el Templo Católico San Juan Olindepeque, Municipio de Olindepeque, Quetzaltenango. (Supervisión Permanente).	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección y bitácora.
13. Inspección técnica y análisis de los trabajos realizados en el templo Católico, Santiago Apóstol, Municipio de Cabrican,	Fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.

Quetzaltenango. (Supervisión Permanente)	
14. Inspección técnica al inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para inspección sobre estado actual de inmueble ubicado en la 5ta calle 5-10 zona 1.	Informe de inspección a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
15. Inspección al inmueble denominado Templo Católico Municipio de Almolonga, Quetzaltenango, para apoyo técnico ya que el mismo se encuentra en proceso de Restauración.	Oficio a jefatura de DECORBIC, fotografías en archivo digital. Boleta de Inspección.
16. Asistir a las reuniones de Evaluación de expedientes conjuntamente con personal de la oficina de Centro Histórico de la Municipalidad de Quetzaltenango en las instalaciones de Casa Noj, en relación a las inspecciones realizadas a los inmuebles inspeccionados, para intervenciones en cuanto a trabajos de construcción, remodelación, restauración, modificaciones ligeras, entre otros.	Boletas de evaluación de Mesa Técnica archivadas en cada expediente de Ventanilla única de la Municipalidad de Quetzaltenango, libro de actas de oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y en cuadro de control de expedientes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
17. Supervisión de personal de albañilería del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, DECORBIC, En el inmueble casa Scoutt, ubicada en 13 avenida 5-45 zona 1, Quetzaltenango, en lo que respecta a trabajos de restauración del inmueble.	Informes Técnicos y fotografías digitales archivadas en la Ventanilla única del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de los trabajos realizados en Casa Scoutt.



Vo.Bo.



Brenda Raquel López Wundram.

Arq. Rony Amilear Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
 DECORBIC