

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE SERIE "C"

# ERICK ARMANDO, ORTIZ IXTECOC

Erick Armando, Ortiz Ixtecoc

53 Calle D, 2-40, Zona 12 Colonia Villa Lobos 2, Guatemala, Guatemala

NIT: 4501369-1





Nº 00123

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL FECHA: 27/03/2018

DIRECCIÓN: 12 AVENIDA 11-11, ZONA 1 NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DE-	\$ 10,000. <sup>00</sup>
	PARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTU-	
	RALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NA-	
	TURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN CON-	
	TINYO ADMINISTRATIVO NÚMERO 562-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL	
	NÚMERO B-2018.	
	<u>CANCELADO</u>	
	FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL	
TOTAL EN LETRAS: <u>Diez mil quinones exactos</u>		TOTAL Q. <u>10,000.<sup>00</sup></u>

Saluda Impresos © Est. 2 NIT: 694988-8 TEL: 5788-6158 Según AG 5-2013 Art. 29 Estas facturas tienen una validez de 2 años a partir de la fecha de autorización de la SAT. VENCE 12-1-2019 ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTABILIDAD Autorizado Según Resolución 2017-5-1369-298 del 12-01-2017 Facturas Pequeño Contribuyente Serie C del '01 al 200 SAT 100 J.



*[Handwritten signature]*

Arg. Rosalinda Chávez Rivera  
SUO JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y  
RESTAURACION DE BIENES CULTURALES

Guatemala, 27 de Marzo de 2,018  
Informe 3-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 562-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de Marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "C", número 00123**.

Actividades Realizadas:


- 1 Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual de la Iglesia de San Miguel Arcángel, Uspantán, Quiché, en atención específica a la puerta principal del mismo.
- 2 Asesorar en la elaboración de supervisión de las intervenciones realizadas en el Despacho del edificio de Gobernación Departamental del municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento del Quiché; en atención a solicitud de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público.
- 3 Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual de la Iglesia de Chiché, departamento del Quiché
- 4 Asesorar en la elaboración de supervisión de la ejecución del Proyecto de Restauración del Templo de Patzité, departamento del Quiché.
- 5 Asesorar en la elaboración de diagnóstico del estado actual de los servicios sanitarios del Congreso de la República, Ciudad de Guatemala.
- 6 Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para tratar temas en relación a evaluación de propuestas de proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales a nivel nacional.

**Resultados Obtenidos:**


	Resultados Obtenidos	Documento de Soporte
1	Informe del Diagnóstico Técnico del estado actual del Templo de San Miguel Arcángel, Uspantán, departamento del Quiché.	Informe Técnico archivado en Leitz
2	Informe Técnico del estado actual del Despacho de Gobernación Departamental de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché.	Informe Técnico archivado en Leitz
3	Informe del Diagnóstico Técnico del estado actual del Templo de Chiché, departamento del Quiché.	Informe Técnico archivado en Leitz
4	Informe Técnico del avance físico del proyecto de Restauración del Templo de Patzité, Departamento del Quiché.	Informe Técnico archivado en Leitz
5	Informe del Diagnóstico Técnico del estado actual de los servicios sanitarios del Congreso de la República, Ciudad de Guatemala.	Informe Técnico archivado en Leitz

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



Vo.Bo.  
 Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
 SUB-JEFE  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
 RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales