



Guatemala 27 de marzo de 2018

**Licenciada**

**Gladys Elizabeth Palala Gálvez**

Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Su despacho.

**Respetable Viceministra:**

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 2018 conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo Número 1058-2018 por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 162-2018** para cobro de mis honorarios presento factura serie A 000102.

**Actividades Realizadas:**


- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en informar sobre los daños ocasionados o intervenciones que pongan en riesgo la integridad física del Palacio nacional de la Cultura.
- Apoyar a los profesionales del Departamento de Conservación en dar seguimiento a las obras de intervención que se ejecutarán.
- Apoyo en actividades varias.

### Resultados Obtenidos:

- Se realizó la planificación para el cumplimiento de CONRED sobre la Norma NRD-2 del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la gestión para la autorización y solicitud de Bitácora de obra en Contraloría General de Cuentas, que se utilizará en la Restauración de las Fachadas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó en la elaboración de planificación para los Patios de la Paz y la Cultura.
- Se apoyó en la elaboración de la ficha de registro para los avances en la Restauración de las Fachadas del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyó el registro de avances en la restauración de los elementos de la Fachada Sur del Palacio Nacional de la Cultura.



Isis Esmeralda Calderón Gómez  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación



Silvia Bolaños  
Administradora  
Vo.Bo. Palacio Nacional de la Cultura