

Tikal, Flores, Petén 27 de Marzo del 2018
Informe No.03- 2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada: Licenciada Pálala:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al mes de Marzo del 2018, conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 557- 2018** Por Servicios Técnicos aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 8-2018** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B, y correlativo número 00019.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33-3ª. CHAC
PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:**

- Continuación con el apoyo en la continuación con los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros consolidación y resanes en áreas afectadas del mascarón, con mezcla fina como limpieza en seco

ESTRUCTURA 5D-50:

- Apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, barrido y limpieza.

ESTRUCTURA 5D-51: ESCULTURA EN BAJO RELIEVE TLALOC.

- Continuación con el apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, barrido y limpieza.

ESTRUCTURA 5D-52

- Continuación con el apoyo en la limpieza en seco y húmedo del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal.

ESTRUCTURA 6C-50 y53

- Apoyo a la asesoría técnica en la localización y ubicación de las estructuras 6C-50 y 6C-53

TEMPLO III

- Continuación en el apoyo en la continuación con la limpieza mecánica en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7.

TEMPLO VI

- Continuación con el apoyo en la limpieza en mecánica en seco de estelas Y alterares en este sector

Grupo "O":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "R":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "N":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

PLAZA MAYOR:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

PRIMER PLATAFORMA ACROPOLIS NORTE:

Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento

CANTERA:

- Extracción de tierra blanca para los trabajos de conservación arquitectónica.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Apoyo en el registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33- 3ª. CHAC PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:

- Apoyo en la continuación de los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco. con el objetivo de evitar el avance del deterioro en esta escultura en el área inferior y superior de la misma.

PLAZA MAYOR:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

PRIMER PLATAFORMA ACROPOLIS NORTE:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

CANTERA:


- Extracción de tierra blanca para los trabajos de conservación arquitectónica Con el objetivo de mantener material preparado para la conservación se planifica un día en la semana para su extracción

OTRAS ACTIVIDADES:

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo con el objetivo de mantener una base de datos del avance en los frentes de trabajos.
- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el Asesor de arqueología y unidad Técnica. Para mantener la base de datos de las actividades realizadas en las áreas que se están interviniendo.
- Registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para la realizar propuestas de conservación.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.


José María Anavisca.



Ing. Lidia Guzmán
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural