


Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 531-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 8-2018** correspondiente al mes de abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B y Correlativo No. 0001.

Actividades realizadas:

- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 16 calle 01-27 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar trabajos menores y agregar a su vivienda un área de garaje para su vehículo y dar mantenimiento al techo de esa área.
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 2 ave. 04-09, Cuyotenango, Suchitepéquez..
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del proyecto Iglesia Católica del Barrio San Sebastián, construcción de banquetas, ubicado en Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal Totonicapán, Departamento de Totonicapán.
- Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 3 ave. 18-49 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar modificaciones ligeras de piso, baños, pared para parqueo y cambio de persianas a portón.
- Dictamen técnico y análisis del estado actual del proyecto Restauración de vivienda , ubicado en la 7 calle 7-04 zona 4, Casco Urbano de Totonicapán.
- Opinión técnica y análisis del estado actual del Proyecto Remodelación baterías de servicios sanitarios del ex convento Santo Domingo, Fase 1, ubicado en la 12 ave.11-11 zona 1.



- Entrega de resolución y aprobación de solicitud de del estado actual del inmueble ubicado en el predio 52 manzana 07 de la 5 calle oriente, Las Flores, Ciudad de Flores, Peten


RESULTADOS OBTENIDOS

ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE SOPORTE
Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 16 calle 01-27 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar trabajos menores y agregar a su vivienda un área de garaje para su vehículo y dar mantenimiento al techo de esa área.	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Dictamen técnico y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 2 ave. 04-09, Cuyotenango, Suchitepéquez	Dictamen Técnico Archivada en Leitz
Dictamen técnico y análisis del estado actual del proyecto Iglesia Católica del Barrio San Sebastián, construcción de banqueta, ubicado en Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal Totonicapán, Departamento de Totonicapán	Dictamen Técnico Archivada en Leitz
Opinión técnica y análisis del estado actual del inmueble ubicado en la 3 ave. 18-49 zona 3. Ciudad de Guatemala, Guatemala, para realizar modificaciones ligeras de piso, baños, pared para parqueo y cambio de persianas a portón.	Opinión Técnica Archivada en Leitz
Dictamen técnico y análisis del estado actual del proyecto Restauración de vivienda, ubicado en la 7 calle 7-04 zona 4, Casco Urbano de Totonicapán	Dictamen Técnico Archivada en Leitz
Opinión técnica y análisis del estado actual del Proyecto Remodelación baterías de servicios sanitarios del ex convento Santo Domingo, Fase 1, ubicado en la 12 ave.11-11 zona 1.	Opinión Técnica Archivada en Leitz

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente,

Vo.Bo. 
Arq. Romy Amílcar Chávez Rivera

SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
C.P.P. R.B.C.


Ingrid Patricia De León Mazariegos

