

Parque Nacional Tikal, Flores, Peten, 30 de abril del 2,018.  
Informe No. 04-2018

**Licenciada**  
**Gladys Elizabeth Pálala Gálvez,**  
**Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,**  
**SU DESPACHO:**

**Estimada Licenciada Pálala:**

De la manera más atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios técnicos Número 560-2018 y Acuerdo Ministerial No. 08-2018,** correspondiente al mes de abril del presente año y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie "B" y correlativo No. 000018.

**Actividades Realizadas:**

1. Se realizaron reuniones de trabajo con la administración del Parque Tikal a efecto de establecer los lineamientos y las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de marzo, en la materia de la mecánica y transportes.
2. Se realizó cambio de embolo de la bomba principal del closh, chequeo de motor, caja y Catarina al vehículo mazda, color rojo, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. Se realizo desmontaje y montaje para una limpieza del tanque de combustible y graduación de fajas de motor al camión Toyota DINA placas de circulación O-571BBF.
4. Se realizó chequeo del sistema eléctrico, motor y catarina y cambio de fusibles al vehículo, marca KIA, placas O-648BBC, el cual sirve como servicios social al turismo.
5. Se realizó desmontaje del generador de energía eléctrica que se utiliza para el servicio y disponibilidad de agua en el Parque Nacional Tikal, para su reparación del embobinado.
6. Se realizó la gestión para darle servicio de mantenimiento las motocicletas y cuatrimoto al servicio del Parque Nacional Tikal, para un mejor funcionamiento de dichos vehículos en la agencia HONDA, ubicada en San Benito, Petén.

**Resultados obtenidos:**

1. 06 reuniones de trabajo realizadas con la administración del Parque Tikal a efecto de establecer los lineamientos y las coordinaciones de trabajo correspondiente al mes de marzo, en la materia de la mecánica y transportes.


2. 01 cambio realizado de embolo de la bomba principal del closh, chequeo de motor, caja y Catarina al vehículo mazda, color rojo, placas O-692BBC, propiedad del Parque Nacional Tikal.
3. 01 desmontaje y montaje realizado para una limpieza del tanque de combustible y graduación de fajas de motor al camión Toyota DINA placas de circulación O-571BBF.
4. 01 chequeo realizado del sistema eléctrico, motor y catarina y cambio de fusibles al vehículo, marca KIA, placas O-648BBC, el cual sirve como servicios social al turismo.
5. 01 desmontaje realizado del generador de energía eléctrica que se utiliza para el servicio y disponibilidad de agua en el Parque Nacional Tikal, para su reparación del embobinado.
6. 01 gestión realizada para darle servicio de mantenimiento a 4 motocicletas y 1 cuatrimoto al servicio del Parque Nacional Tikal, para un mejor funcionamiento de dichos vehículos en la agencia HONDA, ubicada en San Benito, Petén.

Atentamente:

  
**José Alberto Burgos Moreno.**

Vo. Bo.



  
**Ing. Jimmy Suardic  
Pérez Rivera**

**Sub. Administrador  
Parque Nacional Tikal**

**Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural**

