

Tikal, Flores, Petén 30 de Abril del 2018
Informe No.04- 2018

Licenciada. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada: Licenciada Pálala:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades, correspondiente al mes de Abril del 2018, conforme a lo estipulado en el Contrato administrativo No. 557- 2018 Por servicios Técnicos aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número No.8-2018 y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie B, y correlativo número 00020.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TEMPLO III

- Continuación en el apoyo en la limpieza mecánica en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7. Como el barrido y chapeo del área.

PLAZA OESTE:

- Continuación en el apoyo en la limpieza mecánica en seco de estelas Y altares, Como también el barrido y chapeo del área.

**ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33-3ª. CHAC
PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:**

- Continuación con el apoyo en la continuación con los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros consolidación y resanes en áreas afectadas del mascarón, con mezcla fina como limpieza en seco

PRIMER PLATAFORMA ACROPOLIS NORTE:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "N":

- Apoyo en limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento y recinto.

Grupo "R":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "P-H":

- Apoyo en limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "O":

- Apoyo en limpieza con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

ESTRUCTURA 5D-51:

- Continuación con el apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, barrido y limpieza.

ESTRUCTURA 5D-50:

- Continuación con el apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, resanes e impermeabilización de pisos.

ESTRUCTURA 5D-52

- Continuación con el apoyo en la limpieza en seco y húmedo del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal.

ESTRUCTURA 6C-53

- Limpieza en seco con brocha a los muros con rasgos arquitectónicos, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento

PLAZA MAYOR:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Apoyo en el registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

TEMPLO III

- Continuación con el apoyo en la limpieza mecánica en húmedo de estela No. 24 Y altar No 7. Con el objetivo de evitar el avance del deterioro en los monumentos, eliminar hongos, micro flora que se incrustan en los mismos.

PLAZA OESTE:

- Continuación en el apoyo en la limpieza mecánica en seco de estelas Y altares, Como también el barrido y chapeo del área. Con el objetivo de mantener limpias y no sean dañadas por insectos que perforan las rocas.

ACROPOLIS NORTE ESTRUCTURA 5D-33- 3ª. CHAC PROCESO DE CONSERVACION Y RESANE:

- Apoyo en la continuación de los resanes en áreas de grietas, agujeros elaborados por insectos y otros, con mezcla fina como limpieza en seco. con el objetivo de evitar el avance del deterioro en esta escultura en el área inferior y superior de la misma.

PRIMER PLATAFORMA ACROPOLIS NORTE:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "N":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento. Con el objetivo de protegerlos de la maleza e insectos que dañan la roca.

Grupo "R":

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "P-H":

- Apoyo en limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

Grupo "O":

- Apoyo en limpieza con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

ESTRUCTURA 5D-51:

- Continuación con el apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, barrido y limpieza.

ESTRUCTURA 5D-50:

- Continuación con el apoyo en el desyerbe, desraizado y la consolidación de grietas en el sector sur de estructura, resanes e impermeabilización de pisos.

ESTRUCTURA 5D-52

- Continuación con el apoyo en la limpieza en seco y húmedo del friso localizado en la fachada norte y oeste, desyerbé, chapeo y barrido de estructura y su área, como también limpieza en húmedo con legía de cal.

ESTRUCTURA 6C-53

- Limpieza en seco con brocha a los muros con rasgos arquitectónicos, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. Chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento

PLAZA MAYOR:

- Limpieza en seco con brocha a Estelas y Altares, como también limpieza de vegetación alrededor de los monumentos. chapeo y desyerbe en la circunferencia de cada monumento.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Apoyo en el Proceso de registro fotográfico en actividades de otros frentes de trabajo.
- Apoyo en el registro fotográfico en estructuras con problemas restaurativos, para realizar propuestas de conservación.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances, Asesor de arqueología y Asesoría técnica.



José María Anavisca.



Vo. Bo.  Ing. Eusebio Cordero
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

JOSE MARIA ANAVISCA

JOSE MARIA ANAVISCA

04 CALLE ZONA 3 BARRIO LA PAZ SAN BENITO, PETEN

FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

NIT: 1993327-4

SERIE B

Nº 100020

DIA	MES	AÑO
30	04	2018

Señor: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Dirección: 12 AVENIDA 11-11 ZONA 1

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS	
	TECNICOS PRESTADOS AL PARQUE	
	NACIONAL TIKAL DE LA	
	DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO	
	CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE	
	AL MES DE ABRIL DEL 2018	
	SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO	
	Nº. 557-2018 Y ACUERDO	
	MINISTERIAL Nº. 8-2018	5,500.00

Total en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.

IMPRENTA KATY NIT. 1341755-K

Según Res. 2017-5-1361748 505 de fecha 09/03/2017 Serie B del 01 al 50 / VENCE 09/03/2019

TOTAL Q.

5,500.00

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Contabilidad

CANCELLADA