

Guatemala, 30 de abril de 2018
Informe de actividades de abril de 2018

Licenciada
Gladis Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe mensual de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1052-2018**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 162-2018** correspondiente al mes de abril de 2018 y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A" y Correlativo No. 009.

Actividades Realizadas

- Se apoyo en actividades de recopilación de información y fotografías de las piezas ejecutadas en la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se apoyo para la ejecución del listado de materiales, para realizar el listado de insumos a solicitar en la fachada sur del Palacio Nacional de la Cultura.
- Se brindo apoyo en la ejecución y medición para el foso de Ascensores de la Biblioteca Nacional de Guatemala.

Se realizó la cuantificación y Numeración de piezas intervenidas en el parapeto de la Fachada sur, tomando registro fotográfico con el fin de ingresarlo en fichas de registro las cuales conllevan información acerca de los elementos, estado actual tipo de intervención, fotografía del estado actual, descripción de la intervención, fotografía de la intervención, y el objetivo de la intervención. Con el fin de llevar un registro e información de los avances físicos que se están realizando.

Se trabajaron materiales que se asignaron y se utilizaran dentro de los procedimientos e intervenciones de las piezas en la fachada sur en el cual se realizaron los materiales para cada insumo que se requerirá para este año, según lo cuantificado en cantidades y especificaciones de materiales, en el cual se incluye el grupo 2 donde están los materiales, herramientas, seguridad industrial, repuestos de equipos y el grupo 3 donde se realizó el pedido de equipo industrial para poder ejecutar los trabajos para la fachada.

Se apoyo a la realización, medición del foso del elevador para la biblioteca Nacional de Guatemala con el fin de rehabilitar el Ascensor existente, de esto se procedió a medir los 9 niveles de los entresijos y el nivel de la azotea esto con el fin de saber la altura total del foso se llevó a cabo la realización del plano, donde se determinaron secciones y plantas del elevador.

Sin otro particular y agradeciéndole sus buenos oficios, me suscribo muy atentamente.



M. Sc. Arq. Luisaferminda Rojas Garcia
Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura

Vo.Bo.



Nadia Miranda Barrera
Servicios Técnicos.

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA
5 Avenida 4-29 Zona 2
Guatemala, Guatemala

FACTURA
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
Serie "A"

NIT. 8063313-7

No.	DIA	MES	AÑO
009 Guatemala,	30	04	2018

Nombre: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *12 avenida . 11-11 zona 1*

NIT.: *337851-9*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	<i>Honorarios por Servicios</i>	
	<i>Técnicos prestados al Palacio</i>	
	<i>Nemina Nissi del patrimonio cultural y natural</i>	
	<i>del patrimonio cultural y natural</i>	
	<i>correspondiente al mes de abril de</i>	
	<i>2018, según contrato 1052-2018</i>	
	<i>Aprobado mediante acuerdo</i>	
	<i>ministerial N.º 102-2018.</i>	
	<i>Cancelado</i>	
	<i>*NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL*</i>	
En letras:	<i>ocho mil quetzales exactos.</i>	TOTAL Q. 7.000,00

Servicios Profesionales Nissi NIT 6894940-5 Tel.: 2339-3160 Original: Cliente
Duplicado: Contabilidad

Autorizado S/Resolución 2017-1-61-25752 De 1 A 25 del 5-10-2017 VENCE 5-10-2018

Subadministradora
Palacio Nacional de la Cultura
M. Sc. Arq. Linsaj Miranda Rojas Garcia

[Handwritten signature]

NADIA MIRANDA BARRERA

NADIA MIRANDA BARRERA