

# OSCAR ENRIQUE AC CAAL

7a. AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

NIT.  
2560880-0


FACTURA SERIE A2  
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Nº 000078

TACTIC, A. V. DIA 30 MES ABRIL AÑO 2,018

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NIT: 337851-9

DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA-1

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 564-2,018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2,018	7,500.00
	 CANCELADO	
EN LETRAS:	SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS.	

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE,  
NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

C2634-001 / IMPRENTA Y TIPOGRAFIA "EL NORTE" (NIT. 1800690-6)  
1-100 RESOLUCION 2012-5-379-6511 DE FECHA 01/12/2012

TOTAL Q. 7,500.00

Guatemala, abril 30 de 2018  
Informe 04-2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 564-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 000078.

***Actividades Realizadas:***

1. Comisión Técnica al departamento de Baja Verapaz, para realizar levantamiento arquitectónico de la Capilla de Santo Domingo de Guzmán en atención a solicitudes de acuerdo a Providencia No.0438-2018/Decorbic
2. Comisión Técnica al municipio de San Pedro Carchá, del departamento de alta Verapaz, para realizar inspección técnica de acuerdo a lo solicitado mediante Providencia No. 0432-2018/Decorbic.
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá (Concepción Sololá, Santiago Atitlán y Santa Catarina Palopó)
4. Comisión Técnica a Sololá, para realizar inspección técnica a las intervenciones que se realizan en el proyecto del Templo Católico de la localidad, Integración de piso en la nave Central y Sacristía.
5. Inspección técnica para establecer el grado de conservación de los ascensores de la Biblioteca Nacional y Archivo General de Centro América.
6. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

**Resultados Obtenidos:**

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico en atención a Providencia No.0438-2018/Decorbic	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a lo solicitado mediante Providencia No. 0432-2018/Decorbic.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe técnico en atención a la solicitud de Gobernación de Coban A.V., para realizar evaluación del estado de conservación del edificio de dicha dependencia.	Oficio de informe, archivado en Leitz.
Informe sobre los avances de la integración de piso en la nave del Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe, sobre participación en acompañamiento brindado a la Mesa Técnica del Proyecto de la Escuela Nacional de Arte Dramático.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Rony Amílcar Chávez Rivera  
SUB-JEFE  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y  
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  
DECORBIC