

ERICK ARMANDO, ORTIZ IXTECOC

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE SERIE "C"

Erick Armando, Ortiz Ixtecoc
53 Calle D, 2-40, Zona 12 Colonia Villa Lobos 2, Guatemala, Guatemala
NIT: 4501369-1

Nº 00125

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL FECHA: 31/05/2018

DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11, ZONA 1 NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 562-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO B-2018.	Q. 10,000. ⁰⁰
	CANCELADO	
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		
TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS		TOTAL Q. 10,000. ⁰⁰



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is written over a horizontal line. The name appears to be 'Rony Amilear Chávez Rivera'.

Arq. Rony Amilear Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BENEFS CULTURALES
GUATEMALA

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licenciada Palala Gálvez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de prestarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en Contrato Administrativo por Servicios Profesionales **Número 562-2018**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de Mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **Factura Serie "C", número 00125**.

Actividades Realizadas:


- 1 Asesorar en la evaluación del expediente del proyecto denominado: Cambio de Balcones de las fachadas del Hotel Maya Inn, ubicado en el municipio de Chichicastenango, Departamento de El Quiché.
- 2 Asesorar en la inspección técnica para verificar el estado actual del inmueble ubicado en la 2a avenida y 3a calle, zona 5, municipio de Santa Cruz del Quiché, Departamento del Quiché
- 3 Asesorar en la inspección técnica para verificar el estado actual del inmueble ubicado en la 5a avenida 5-12, zona única de la población urbana del municipio de Chichicastenango, Departamento del Quiché
- 4 Asesorar en la evaluación del expediente del proyecto denominado: Restauración de muros en el Templo Católico de San Antonio Huista, Huehuetenango.
- 5 Asesorar en la inspección técnica para verificar el estado actual del inmueble denominado: Salón Municipal, ubicado en el Municipio de Joyabaj, Departamento del Quiché
- 6 Asesorar en las reuniones programadas en coordinación con la Jefatura del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para tratar temas en relación a evaluación de propuestas de proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales a nivel nacional.

Resultados Obtenidos:

	Resultados Obtenidos	Documento de Soporte
1	Evaluación del expediente y emisión de opinión técnica, indicando las recomendaciones correspondientes.	Opinión Técnica archivada en Leitz
2	Informe de inspección técnica, indicando las conclusiones y recomendaciones correspondientes.	Informe Técnico archivado en Leitz
3	Informe de inspección técnica, indicando las conclusiones y recomendaciones correspondientes.	Informe Técnico archivado en Leitz
4	Evaluación del expediente y emisión de opinión técnica, indicando las recomendaciones correspondientes.	Opinión Técnica archivada en Leitz
5	Informe de inspección técnica, indicando las conclusiones y recomendaciones correspondientes.	Informe Técnico archivado en Leitz

Sin otro particular,

Atentamente,



Erick Armando Ortiz Ixtecoc



Vo.Bo.

Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES