

Ileana Lisbeth Aguilar Bravo

ILEANA LISBETH AGUILAR BRAVO  
17 Calle "B" 13-41, Zona 2  
Melgar Díaz  
Guatemala, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE  
Serie A

Nº 0000016

FECHA: 31 | 05 | 2018

NIT.: 7815934-2

CLIENTE Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural TEL.:

DIRECCION 12 avenida 11-11 zona 1

NIT.: 337851-9

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Palacio Nacional de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Correspondiente al mes de Mayo Según Contrato Administrativo No. 1035 - 2018 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 162-2018,  <i>Cancelado</i> <i>[Signature]</i>	9,000. <sup>00</sup> 7

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.

TOTAL EN LETRAS Nueve mil quetzales exactos.

TOTAL Q. 9,000.<sup>00</sup>

COMERCIAL LINARES NIT.: 113753-0 FACT. SERIE A DEL 01 AL 100 AUT. S./RESOLUCION No. 2017-5-1087-1009 DE FECHA 20-07-2017 VENCE: 20-07-2018

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala 31 de mayo de 2018

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Su despacho.

Respetable Viceministra:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades correspondiente al mes de mayo, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos, en Palacio Nacional de la Cultura, Número 1035-2018** aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 162-2018**. Para cobro de mis honorarios presento factura serie A 0000016

Actividades Realizadas:

- Apoyar en planificación a los profesionales de la oficina de Conservación y Restauración, de la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- Brindar apoyo a los profesionales en la elaboración de estudios de conservación y restauración del Palacio Nacional de la Cultura.
- Apoyar en la planificación de los proyectos para la conservación y restauración pertenecientes al Palacio Nacional de la Cultura.


Resultados Obtenidos:

- Se dio seguimiento a trámite en Municipalidad de Guatemala para solicitud y aprobación de licencia para la "Restauración de las fachadas del Palacio Nacional de la Cultura".

- Se dio seguimiento a trámite en Municipalidad de Guatemala para solicitud y aprobación de licencia para la “Restauración de pisos, pintura de fachada y muros interiores del Museo Nacional de Historia de Guatemala”
- Se finalizó trámite en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual autorizó licencia para la “Restauración de pisos, pintura de fachada y muros interiores del Museo Nacional de Historia de Guatemala”
- Se apoyó en la elaboración de fichas de registro.
- Se hizo levantamiento de datos y plano en formato A-1 de bajadas de agua pluvial del palacio Nacional de la Cultura.
- Se hizo levantamiento de datos para cálculo de material a emplear en servicios sanitarios del segundo nivel presidencia.
- Se apoyó al equipo profesional del Departamento de Conservación en la elaboración de documentación concerniente a los proyectos del Palacio Nacional de la Cultura.



M. Sc. Arq. Luisaferminda Rojas García  
Subadministradora  
Palacio Nacional de la Cultura



Ileana Lisbeth Aguilar Bravo  
Servicios Técnicos  
Oficina de Conservación

Vo. Bo