

OSCAR ENRIQUE AC CAAL

7a. AVENIDA 4A-90 ZONA 5 BARRIO EL CHORRO TACTIC, ALTA VERAPAZ
OSCAR ENRIQUE AC CAAL

FACTURA SERIE A2
DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE


NIT.
2560880-0

Nº 000079

TACTIC, A. V. DIA 31 MES MAYO AÑO 2,018

NOMBRE: DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL NIT: 337851-9

DIRECCION: 12 AVENIDA 11-11 ZONA-1

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 564-2,018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N. 8-2,018	7,500.-
	 CANCELADO	
EN LETRAS:	Siete mil quinientos quetzales exactos	
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL		TOTAL Q. 7.500.-

C2634-001 / IMPRENTA Y TIPOGRAFIA "EL NORTE" © (NIT. 1800690-6)
1-100 RESOLUCION 2012-5-379-6511 DE FECHA 01/12/2012

Guatemala, mayo 31 de 2018
Informe 05-2018

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnicos número 564-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie "A2" número 000079.

Actividades Realizadas:


1. Comisión Técnica al departamento de Alta Verapaz, para realizar levantamiento arquitectónico del Calvario de San Juan Chamelo en atención a lo solicitado por el Comité para el Mejoramiento de dicho Templo.
2. Comisión Técnica al municipio de San Antonio Palopó en atención a la solicitud del comité para la integración de ambientes en sótano contiguo al templo colonial.
3. Coordinar intervenciones que se realizan en edificios Patrimoniales ubicados en el departamento de Sololá (San Andrés Semetabaj, Concepción Sololá, Santiago Atitlán y Santa Catarina Palopó).
4. Inspección Técnica al municipio de Cobán A. V. para atender las solicitudes realizadas por parte de la Municipalidad de la localidad.
5. Inspección técnica para establecer el grado de conservación de los Paneles retirados del escenario de la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
6. Participación en reuniones técnicas coordinadas por la Sub-Jefatura del DECORBIC, para tratar temas relacionadas a proyectos de intervención en bienes inmuebles patrimoniales.

Resultados Obtenidos:

Actividades	Documento de Soporte
Informe Técnico en atención a oficio No. 061-2018-DC, en donde Oscar Wenceslao Pérez, Director de Catastro, solicita realizar inspección a inmueble ubicado en la 1ª calle 6-45 zona 1 de Cobán A.V.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a oficio No. 057-2018-DC, en donde Oscar Wenceslao Pérez, Director de Catastro, solicita realizar inspección a estructura metálica ubicada en el estadio José Ángel Rossi de Cobán A.V.	Informe Técnico, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a oficio No. 063-2018-DC, en donde Oscar Wenceslao Pérez, Director de Catastro, solicita realizar inspección a vivienda ubicada en la 1ª calle 3-25 zona 1 de Cobán A.V.	Oficio de informe, archivado en Leitz.
Informe sobre los avances de la integración de piso en la sacristía del Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe sobre la evaluación de la propuesta de integrar ambientes en sótano contiguo al templo de San Antonio Palopó, Sololá.	Oficio de informe de, archivado en Leitz.
Informe Técnico en atención a oficio No. 063-2018-DC, en donde Oscar Wenceslao Pérez, Director de Catastro, solicita realizar inspección a vivienda ubicada en la 1ª calle 4ª avenida zona 1 de Cobán A.V.	Oficio de informe de comisión técnica, archivado en Leitz.
Reuniones técnicas para consensuar criterios con el equipo técnico en casos específicos de proyectos de intervención en inmuebles patrimoniales.	Memoria de reuniones técnicas en archivo del DECORBIC.

Sin otro particular,

Atentamente,



Oscar Enrique Ac Caal

Vo.Bo



Arq. Rony Amilcar Chávez Rivera
SUB-JEFE
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
DECORBIC